

	ВЕРЖД ректор I	АЮ Центра применения
		ООО «ИЦ «Бреслер»
		В.А. Ефремов
<b>«</b>	»	2013 г.

# ТЕРМИНАЛ ЗАЩИТЫ ШИН 35-750 кВ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УСТРОЙСТВА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДО 18 ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА «ТШ 2310.513»

Руководство по эксплуатации. Описание устройства и работы терминала АИПБ.656122.011-010.06 РЭЗ

# Содержание

Введение	3
1 Назначение и схема подключения	
1.1 Назначение	
1.2 Схема подключения	4
2 Устройство и работа	
2.1 Дифференциальная защита шин	
2.2 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)	17
2.3 Ручное опробование	20
2.4 Общая логическая часть	
3 Указания по эксплуатации	23
3.1 Общие указания	
3.2 Порядок эксплуатации устройства	
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Внешний вид и размеры терминала	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Перечень пользовательских уставок	26
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Перечень параметров завода-изготовителя	
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Перечень сигналов	
ПРИЛОЖЕНИЕ Д - Конфигурация входных и выходных сигналов, светодиодов и	
осциллографа	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Совместимость с МЭК 60870-5-103	58
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Функциональная логическая схема	70

#### Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на терминал защиты шин 35-750 кВ и централизованного устройства резервирования при отказе выключателя до 18 присоединений типа «ТШ 2310.513» (именуемый далее «терминал») и содержит необходимые сведения по его эксплуатации и обслуживанию.

Настоящее РЭ содержит сведения о применении, схему подключения, функциональную логическую схему и описание работы защиты, перечень сконфигурированных светодиодов, перечень сконфигурированных сигналов.

Основные технические характеристики, состав, конструктивное исполнение и описание устройства и работы терминала приведены в АИПБ.656122.011 РЭ1. Описание принципа действия функций защит приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями ТУ 3433-024-54080722-2012.

Надежность и долговечность терминала обеспечиваются не только качеством изделия, но и правильным соблюдением режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, улучшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

Сокращения, используемые в тексте:

АПВ	автоматическое повторное включение

АТ автотрансформатор

АУВ автоматика управления выключателем

БДО быстродействующий орган

БИ блок испытательный

ВВС выдержка времени на срабатывание

ВЧ высокочастотный

ГОСТ национальный стандарт

ДЗШ дифференциальная защита шин

ДФЗ дифференциально-фазная защита (линии)

ИО избирательный орган

ИО1(2) избирательный орган 1(2) с.ш. ИТТ измерительный трансформатор тока

ИЧМ интерфейс «человек-машина»

КЗ короткое замыкание

КИТЦ контроль исправности токовых цепей

МДО медленнодействующий орган

НЗ нормально замкнутый OB обходной выключатель о.с.ш. обходная система шин

ПЗУ постоянное запоминающее устройство

ПО пусковой орган

РЗА релейная защита и автоматика РКВ реле команды «Включить» РПВ реле положения «Включено» РРУ руководство по расчету уставок

РТ реле тока

РЭ руководство по эксплуатации CB секционный выключатель с.ш. система (секция) шин ТУ технические условия

УРОВ устройство резервирования отказа выключателя

ЧТО чувствительный токовый орган ШСВ шиносоединительный выключатель

#### 1 Назначение и схема подключения

#### 1.1 Назначение

Терминал «ТШ 2310.513» содержит основную защиту шин с абсолютной селективностью и централизованное УРОВ всех присоединений для систем шин 35-750 кВ и предназначен для защиты одиночной системы шин с/без обходной системой шин или двойной системы шин с/без обходной системой шин с жесткой и изменяемой фиксацией присоединений, в т.ч. секционированную, с числом присоединений (ИТТ) не более 18. Наиболее общий вариант применения терминала показан на рисунке 1.




Рисунок 1 – Применение защит терминала типа «ТШ 2310.513»

Терминал типа «ТШ 2310.513» содержит функции защиты и автоматики:

- дифференциальную токовую защиту шин (ДЗШ) с торможением, состоящую из пускового органа (ПО) и избирательных органов первой (ИО1) и второй (ИО2) систем шин (1);
  - реле контроля исправности токовых цепей ДЗШ (2);
  - чувствительные токовые органы ДЗШ (3);
  - УРОВ всех присоединений (4);
  - логику ручного опробования;
  - логику запрета АПВ.

По согласованию с помощью конфигурируемой логики могут быть реализованы другие функции защиты (например, реле тока для опробования или МТЗ присоединений) или логические цепочки.

Терминал также содержит функции осциллографирования анормальных режимов и регистрации событий.

Примечание – Нумерация блоков на рисунке 1 (цифры в окружностях) приведена в списке в скобках.

#### 1.2 Схема подключения

- 1.2.1 Вид блоков терминала с обозначением клемм разъемов и схематичным описанием типов входов и выходов приведен в приложении А.
- 1.2.2 Блок управления является центральным блоком и содержит сигнальный процессор, центральный процессор, оперативную память, постоянную память, флеш-диск, часы реального времени, микросхемы управления другими платами терминала, два Ethernet-порта, выведенных на разъёмы XT1 и XT2, и два последовательных порта RS 485/422, выведенных на разъёмы XT3 и XT4.

- 1.2.3 Оперативное питание терминала осуществляется через зажимы 1 и 2 разъёма X2 блока питания. Блок питания содержит восемь дискретных входов, выведенных на разъём X2, и пять выходных реле, выведенных на разъём X1. Кроме того, блок питания содержит реле, используемое для выдачи инверсного сигнала неисправности терминала «515 Неисп. терминала». Оно имеет нормально замкнутые контакты и при подаче питания, после успешного прохождения тестов, терминал выдаёт команду на срабатывание этого реле, т.е. контакт размыкается.
- 1.2.4 Терминал содержит шесть плат дискретных входов и выходных реле с разъёмами X3-X14. Платы имеют тип P3001 и содержат по 12 выходных реле и 12 дискретных входов. Таким образом, всего в терминале 80 дискретных входов и 77 выходных реле.
- 1.2.5 Блоки аналоговых входов терминала содержат 18 промежуточных ИТТ, с  $I_{\text{ном}} = 1$  и 5 A, и шесть промежуточных ИТН, с Uном = 100 B. Подключение к аналоговым входам терминала осуществляется через разъёмы XA1-XA8.
  - 1.2.6 Цепи напряжения U1a заводятся на входы терминала через клеммы XA1:1-2.
  - 1.2.7 Цепи напряжения U1b заводятся на входы терминала через клеммы XA1:3-4.
  - 1.2.8 Цепи напряжения U1с заводятся на входы терминала через клеммы XA1:5-6.
  - 1.2.9 Цепи напряжения U2a заводятся на входы терминала через клеммы XA5:1-2.
  - 1.2.10 Цепи напряжения U2b заводятся на входы терминала через клеммы XA5:3-4.
  - 1.2.11 Цепи напряжения U2c заводятся на входы терминала через клеммы XA5:5-6.
- 1.2.12 Цепи тока II заводятся на входы терминала через клеммы XA2:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA2:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.13 Цепи тока I2 заводятся на входы терминала через клеммы XA3:1-2 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA3:1-3 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.14 Цепи тока I3 заводятся на входы терминала через клеммы XA3:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA3:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.15 Цепи тока I4 заводятся на входы терминала через клеммы XA3:7-8 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA3:7-9 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.16 Цепи тока I5 заводятся на входы терминала через клеммы XA3:10-11 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA3:10-12 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.17 Цепи тока I6 заводятся на входы терминала через клеммы XA4:1-2 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA4:1-3 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.18 Цепи тока I7 заводятся на входы терминала через клеммы XA4:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA4:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.19 Цепи тока I8 заводятся на входы терминала через клеммы XA4:7-8 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA4:7-9 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.20 Цепи тока І9 заводятся на входы терминала через клеммы XA4:10-11 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA4:10-12 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.21 Цепи тока I10 заводятся на входы терминала через клеммы XA6:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA6:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.22 Цепи тока I11 заводятся на входы терминала через клеммы XA7:1-2 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA7:1-3 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.23 Цепи тока I12 заводятся на входы терминала через клеммы XA7:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA7:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.24 Цепи тока I13 заводятся на входы терминала через клеммы XA7:7-8 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA7:7-9 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.25 Цепи тока I14 заводятся на входы терминала через клеммы XA7:10-11 ( $I_{\text{ном}}=5$  A) и XA7:10-12 ( $I_{\text{ном}}=1$  A).
- 1.2.26 Цепи тока I15 заводятся на входы терминала через клеммы XA8:1-2 ( $I_{\text{ном}} = 5 \text{ A}$ ) и XA8:1-3 ( $I_{\text{ном}} = 1 \text{ A}$ ).
- 1.2.27 Цепи тока I16 заводятся на входы терминала через клеммы XA8:4-5 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA8:4-6 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).
- 1.2.28 Цепи тока I17 заводятся на входы терминала через клеммы XA8:7-8 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA8:7-9 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).

1.2.29 Цепи тока I18 заводятся на входы терминала через клеммы XA8:10-11 ( $I_{\text{ном}} = 5$  A) и XA8:10-12 ( $I_{\text{ном}} = 1$  A).

#### 2 Устройство и работа

Ниже приведены особенности применения в терминале типа «ТШ 2310.513» функций защит, подробно описанных в АИПБ.656122.011-010 РЭ2. Перечень пользовательских уставок терминала типа «ТШ 2310.513» приведен в приложении Б. Функциональная логическая схема терминала АИПБ.656122.011-010.06 Э2 приведена в приложении Ж. Рекомендации по расчету уставок защит изложены в АИПБ.656122.011-010 РРУ.

Примечание - В отличие от электромеханических и статических устройств защиты, в микропроцессорных устройствах РЗА реле и измерительные органы реализуются программно, поэтому используемые далее термины «измерительный орган», «реле» и др. следует понимать не как физическое устройство, а как программную функцию, реализующую алгоритм работы рассматриваемой защиты.

#### 2.1 Дифференциальная защита шин

ДЗШ выполнена трехфазной трехсистемной, т.е. каждая фаза обрабатывается одним терминалом «ТШ 2310.51» независимо от двух других. Терминал «ТШ 2310.51» имеет 18 входа для подключения к соответствующим фазам 18 ИТТ от присоединений Q1...Q18.

Терминал позволяет выполнить селективную защиту одной фазы двух систем (секций) шин. Для этого он содержит три однофазные дифференциальные зоны: пусковой орган и ИО 1 с.ш. и 2 с.ш. Подробное описание функциональных блоков измерительных органов ДЗШ приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2.

ДЗШ является защитой с абсолютной селективностью и предназначена для отключения всех видов замыканий внутри защищаемой зоны. ДЗШ действует на отключение всех выключателей поврежденной системы (секции) шин и пуск УРОВ соответствующих выключателей. При введенном оперативном запрете АПВ или выявлении неуспешного АПВ шин также формируется и выдается соответствующим присоединениям сигнал запрета АПВ (2.1.1.8).

ДЗШ содержит основной дифференциальный орган, чувствительный токовый орган и реле дифференциального тока для контроля исправности токовых цепей для каждой дифференциальной зоны: ПО и ИО 1 с.ш. и 2 с.ш.

#### 2.1.1.1 Цифровое выравнивание токов

В дифференциальной защите реализовано цифровое выравнивание токов плеч. Выравнивание реализовано приведением измеряемых вторичных токов к единому базису с помощью цифровых коэффициентов выравнивания «Квыр1»...«Квыр18», рассчитанных по заданным первичным и вторичным токам ИТТ. За базис следует принимать наибольший первичный номинальный ток из всех ИТТ, подключенных к терминалу дифференциальной защиты. Токи и уставки ДЗШ выражаются в процентах от базисной величины.

#### 2.1.1.2 Конфигурирование и фиксация присоединений в схеме ДЗШ

Устройство позволяет изменять конфигурацию присоединений, т.е. их назначение. Это может понадобиться как на этапе пуско-наладочных работ, так и в процессе эксплуатации устройства. Конфигурация присоединений сохраняется в энергонезависимой памяти терминала.

Изменение фиксации может осуществляться, как через уставки терминала, так и через дискретные входы типа «DI Фиксация Охх за 1 с.ш.» и «DI Фиксация Охх за 2 с.ш.».

Логика фиксации присоединений совместно с формированием режима нарушенной фиксации (сигнал «190 Неселективный режим») приведена на рисунке 2. Описание функциональных блоков фиксации присоединений, отсутствия фиксации, блоков BB2Q и Q2BB приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2.

Каждое из присоединений Q1...Q18 может быть сконфигурировано произвольным образом, например, как «обычное» присоединение с изменяемой (линия электропередачи,

трансформатор, АТ и др.) или «жесткой» фиксацией (секционный выключатель и другие присоединения, подключенные только к одной системе шин), однако, в качестве токов ШСВ могут использоваться только токи присоединений Q1 и Q2. Примеры конфигурации приведены на рисунке 3.




Рисунок 2 – Логика фиксации присоединений




Рисунок 3 – Примеры задания фиксации присоединений в ДЗШ и УРОВ

Возможные варианты конфигурации присоединений Q1...Q18 задаются положениями программных накладок «**Nфикс1**»...«**Nфикс18**»:

«0 – Вывод» - ток соответствующего присоединения исключается из схемы ДЗШ, т.е. не влияет на расчет дифференциального тока и других величин, используемых в ПО, ИО 1 и 2 с.ш. Также выводятся соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB. Однако следует иметь в виду, что реле тока УРОВ продолжают реагировать на подаваемый ток в соответствии с заданной уставкой.

Как правило, <0 — Вывод» задается для тех присоединений (входов устройства), которые находятся в резерве, т.е. не используются.

- «1 1 с.ш.» используется при фиксации присоединения за 1 с.ш. (кроме ШСВ). В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается на пусковой орган и ИО 1 с.ш. Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB заведены на 1с.ш.
- «2 2 с.ш.» используется при фиксации присоединения за 2 с.ш. (кроме ШСВ). В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается на пусковой орган и ИО 2 с.ш. Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB заведены на 2с.ш.
- «З Д.входы» используется в случае, когда фиксация присоединения за 1 с.ш. или 2 с.ш. задается через дискретные входы терминала (по два на каждое присоединение), на которые в типовом случае подается оперативное напряжение с помощью оперативного переключателя на двери шкафа или, как вариант, с помощью блок-контактов или реле повторителей положения шинных разъединителей. В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается на пусковой орган и соответствующий ИО 1 с.ш. или 2 с.ш. Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB заведены на 1с.ш. или 2с.ш. согласно заданной фиксации.

При одновременном появлении сигналов на дискретных входах, соответствующих фиксации какого-либо из присоединений за 1с.ш. и 2с.ш. устройство автоматически переводится в режим нарушенной фиксации, т.е. неселективный режим работы ДЗШ (рисунок 2).

При пропадании напряжения оперативного тока на дискретных входах для фиксации присоединений в терминале сохраняется последнее положение фиксации (в ПЗУ).

При длительном отсутствии сигналов фиксации присоединения за 1 с.ш. и 2 с.ш. (более 30 с) с контролем тока (по реле тока УРОВ) в присоединении формируется сигнализация об отсутствии фиксации с помощью функционального блока отсутствия фиксации (рисунок 2), описание которого приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2.

- «4 ШСВ1» используется для присоединения типа ШСВ в случае, когда для ДЗШ используются ИТТ, установленные по обе стороны ШСВ, либо когда используются две разные обмотки трансформатора тока ШСВ. В качестве «ШСВ1» следует конфигурировать такой ИТТ, который используется для дифференциальной зоны защиты 1 с.ш. В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается только на ИО 1 с.ш. Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2ВВ заведены и на 1 с.ш., и на 2 с.ш.;
- «5 ШСВ2» используется для присоединения типа ШСВ в случае, когда для ДЗШ используются ИТТ, установленные по обе стороны ШСВ, либо когда используются две разные обмотки трансформатора тока ШСВ. В качестве «ШСВ2» следует конфигурировать такой ИТТ, который используется для дифференциальной зоны защиты 2 с.ш. В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается только на ИО 2 с.ш. Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2ВВ заведены и на 1 с.ш., и на 2 с.ш.;
- «6 ШСВ1, –ШСВ2» может использоваться для присоединения типа ШСВ в случае, когда для ДЗШ используется ИТТ, установленный только с одной стороны ШСВ. В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается на ИО 1 с.ш., а на ИО 2 с.ш. включается ток, взятый со знаком «минус». Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB заведены и на 1 с.ш., и на 2 с.ш.;
- «7 —ШСВ1, ШСВ2» может использоваться для присоединения типа ШСВ в случае, когда для ДЗШ используется ИТТ, установленный только с одной стороны ШСВ. В схеме ДЗШ ток соответствующего присоединения включается на ИО 2 с.ш., а на ИО 1 с.ш. включается ток, взятый со знаком «минус». Соответствующие цепи в программных модулях фиксации ВВ2Q и Q2BB заведены и на 1 с.ш., и на 2 с.ш.

#### 2.1.1.3 Селективность ДЗШ

Терминал позволяет выполнить селективную защиту двух систем (секций) шин. Для этого каждая фаза устройства содержит три дифференциальные зоны: пусковой орган и ИО 1 с.ш. и 2 с.ш..

Пусковой орган предназначен для выявления факта замыкания на какой-либо из защищаемых систем шин. Он включен на токи всех присоединений обеих систем шин, за исключением токов, выведенных из схемы ДЗШ, и токов ШСВ, т.е. сконфигурированных как «Вывод», «ШСВ1», «ШСВ2», «ШСВ1,—ШСВ2», «—ШСВ1, ШСВ2» (2.1.1.2).

ИО 1 с.ш. и 2 с.ш. предназначены для селективного отключения поврежденной системы шин при условии соответствия фиксации присоединений в первичной схеме их фиксации в ДЗШ. ИО 1 с.ш. включен на ток ШСВ, сконфигурированный как «ШСВ1», «ШСВ1,—ШСВ2» или «—ШСВ1,ШСВ2», и токи тех присоединений, которые зафиксированы за 1с.ш. через ИЧМ («1с.ш.») или через дискретные входы («Д.входы»). ИО 2 с.ш. аналогично включен на ток ШСВ, сконфигурированный как «ШСВ2», «ШСВ1,—ШСВ2» или «—ШСВ1,ШСВ2», и токи тех присоединений, которые зафиксированы за 2 с.ш. через ИЧМ («2с.ш.») или через дискретные входы («Д.входы»).

Пусковой и избирательный орган ДЗШ обеспечивают селективное отключение поврежденной системы (секции) шин при соответствии схемы ДЗШ схеме первичных присоединений. При соответствии фиксации присоединений ДЗШ действует на отключение выключателей повреждённой системы шин при одновременном срабатывании пускового органа и соответствующего избирательного органа (ИО1 или ИО2). Контроль отключения системы шин от пускового органа может быть выведен путем установки программной накладки «**NucnIIO**» в положение «0 — Вывод». Как правило, пусковой орган целесообразно выводить для одиночных систем шин или систем шин с жесткой (неизменяемой) фиксацией всех присоединений к системам шин.

При нарушенной фиксации, например, заданной оперативным переключателем или при включенном положении шинных разъединителей 1 и 2 с.ш. для одного присоединения, ИО 1 с.ш. и 2 с.ш. выводятся, а ДЗШ действует на отключение всех выключателей 1 с.ш. и 2 с.ш. от пускового органа (независимо от положения программной накладки «**NucnIIO**»).

#### 2.1.1.4 Пусковой и избирательные органы ДЗШ

Измерительные органы ДЗШ предназначены для отключения всех видов замыканий внутри защищаемой зоны 1с.ш. (2с.ш.) и выполнены в виде трех измерительных органов: пускового органа ДЗШ и избирательных органов 1с.ш. и 2с.ш. (рисунок 4). Подробное описание функциональных блоков измерительных органов ДЗШ приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2.




Рисунок 4 – Пусковой и избирательный органы ДЗШ

ИО 1с.ш. и 2с.ш. имеют идентичную реализацию. Реализация ПО ДЗШ в целом аналогична ИО 1с.ш. и 2с.ш., однако, имеет одно отличие – используется переключаемый коэффициент торможения (рисунок 6). Переключение происходит по сигналу «190 Неселективный режим».

Рабочие величины ПО, ИО1 и ИО2 рассчитываются следующим образом. Мгновенный дифференциальный ток рассчитывается как сумма мгновенных значений токов всех присоединений, подключенных к соответствующему органу

$$i_{\text{диф}} = i_1 + i_2 + \dots + i_n$$
.

Мгновенный входной ток  $i_{\rm вx}$  рассчитывается как максимальный из суммы положительных мгновенных значений токов и модуля суммы отрицательных мгновенных значений токов

$$i_{\text{BX}} = \max\left(\sum i_{+}, \left|\sum i_{-}\right|\right).$$

В качестве основной рабочей величины  $I_{\text{диф}}$  используется действующее значение дифференциального тока  $i_{\text{диф}}$ . В качестве тормозного тока  $I_{\text{торм}}$  используется действующее

значение сигнала  $i_{\text{вх}}$ , что позволяет увеличить тормозной ток при внешних К3, сопровождающихся насыщением одного или нескольких ИТТ.

Структурная схема каждого измерительного органа ДЗШ показана на рисунке 5. Дифференциальный орган постоянно контролирует возникновение внутренних КЗ и обеспечивает отключение с временем порядка (20-25) мс. Детектор внешнего КЗ обеспечивает отстройку от тяжелых внешних КЗ, сопровождающихся насыщением ИТТ с участками правильной трансформации более 2,5 мс.




Рисунок 5 – Структурная схема ПО, ИО1 и ИО2 ДЗШ

Область срабатывания пускового органа ДЗШ показана в виде тормозной характеристики на рисунке 6. Первый участок является горизонтальным, а второй — наклонным. В режиме соответствия фиксации наклон определяется с помощью коэффициента торможения, равного  $K_{\rm T}=0.25$ , а в режиме нарушенной фиксации —  $K_{\rm T}=0.5$ . Уровень срабатывания горизонтального участка  $I_{\rm Д, Haq}$  определяется уставкой по начальному дифференциальному току «ІдначПО».

Область срабатывания избирательных органов ДЗШ показана в виде тормозной характеристики на рисунке 7. В отличие от ПО наклон тормозной характеристики ИО1 и ИО2 определяется с помощью неизменного коэффициента торможения, равного  $K_{\rm T}=0,5$ . Уровень срабатывания горизонтального участка  $I_{\rm д, hay}$  определяется уставками по начальному дифференциальному току «ІдначИО1» (для ИО1) и «ІдначИО2» (для ИО2).

Примечание — Под коэффициентом торможения понимается отношение приращения дифференциального тока срабатывания к приращению тормозного тока.




Рисунок 6 – Характеристика срабатывания пускового органа




Рисунок 7 – Характеристика срабатывания ИО 1 и 2 с.ш.

#### 2.1.1.5 Чувствительные токовые органы

Чувствительные токовые органы (ЧТО) ПО, ИО1 и ИО2 предназначены для автоматического повышения чувствительности ДЗШ в цикле АПВ шин и при доотключении присоединений с малым током КЗ, когда чувствительность основных дифференциальных органов ДЗШ может оказаться недостаточной. Также ЧТО ПО, ИО1 и ИО2 могут использоваться для отключения присоединения при ручном опробовании (2.3).

ЧТО ПО, ИО1 и ИО2 реагируют на действующие значения дифференциальных токов  $I_{\text{диф}}$  соответственно пускового органа и ИО 1с.ш. и 2с.ш. Уровни срабатывания ЧТО ПО, ИО1 и ИО2 регулируются уставками «ІчтоПО» «ІчтоИО1», «ІчтоИО2».

ЧТО ПО, ИО1 и ИО2 при минимальных уставках по току срабатывания отстроены от однополярных бросков тока намагничивания, с учетом влияния ИТТ, с амплитудой, превышающей в шесть раз амплитуду синусоидального базисного тока (максимального первичного номинального тока ИТТ) с основанием полуволны до 240°.

ЧТО ПО, ИО1 и ИО2 при минимальных уставках по току срабатывания отстроены от разнополярных бросков тока намагничивания, с учетом влияния ИТТ, с амплитудой, превышающей в два раза амплитуду синусоидального базисного тока (максимального первичного номинального тока ИТТ).

#### 2.1.1.6 Логика отключения ДЗШ

Логика отключения от ДЗШ 1 и 2 с.ш., а также от УРОВ 1 и 2 с.ш., приведена на рисунке 8.

Для правильной работы логики ДЗШ 1с.ш. (2с.ш.) требуется задать уставку ВВС «ТфиксОткл1» («ТфиксОткл2»), продлевающей сигнал отключения от ДЗШ 1с.ш. (2с.ш.). Уставка должна учитывать время отключения всех выключателей, время АПВ и время включения всех присоединений в цикле АПВ шин. Также необходимо задать уставку ВВС «ТнеуспАПВ1» («ТнеуспАПВ2»), которая обеспечивает определение факта неуспешного АПВ 1с.ш. (2с.ш.) и формирование сигнала запрета АПВ (2.1.1.8). Уставка должна охватывать время отключения всех выключателей, но при этом должна быть отстроена от времени включения первого присоединения в цикле АПВ шин. На рисунке 9, а) схематично показана диаграмма работы ДЗШ при отключении КЗ на 1с.ш. (2с.ш.) и последующим неуспешным АПВ без использования ЧТО (программные накладки «**NpeжЧТОПО**» и «**NpeжЧТОПО**» установлены в положение «0 – Вывод»).

При необходимости автоматического повышения чувствительности ДЗШ от ЧТО ПО в цикле АПВ шин 1с.ш. (2с.ш.) и при доотключении присоединений следует установить программную накладку «**NpeжЧТОПО**» в положение «1 – Ввод», а при использовании ЧТО ИО1 и ИО2 – программную накладку «**NpeжЧТОИО**» в положение «1 – Ввод». В последнем случае в режиме нормальной фиксации для 1 с.ш. и 2 с.ш. используется соответственно ЧТО

ИО1 или ЧТО ИО2, а в режиме нарушенной фиксации используется ЧТО ПО. Диаграмма работы ДЗШ при использовании ЧТО показана на рисунке 9, б).

Примечание - Для автоматического повышения чувствительности ДЗШ рекомендуется использовать ЧТО ИО 1 и 2 с.ш., т.к. при их использовании в отличие от ЧТО ПО не требуется учитывать токи небаланса от неповрежденной системы шин.




Рисунок 8 – Логика отключения 1 и 2 с.ш.




Рисунок 9 – Диаграмма работы ДЗШ

#### 2.1.1.7 Контроль исправности токовых цепей

Схема логики контроля исправности токовых цепей приведена на рисунке 10.

# Контроль исправности токовых цепей Неисп. цепей тока ИО 1с.ш. 518 Неисп. цепей тока ИО 2с.ш. 519 Неисп. цепей тока ПО 517 Неисп. цепей тока ПО 517 КИТЦ ИО 1с.ш. 518 Блокировка ДЗШ 198

Рисунок 10 – Логика контроля исправности токовых цепей

В составе терминала предусмотрены три органа, предназначенные для выявления неисправностей в токовых цепях (обрывов, замыканий и т.д.), которые приводят к повышенным токам небаланса в дифференциальной цепи и могут быть причиной излишнего срабатывания ДЗШ. Органы реализованы для ПО, ИО1 и ИО2 (рисунок 4). Каждый орган имеет в своем составе быстродействующий и медленнодействующий канал контроля исправности токовых цепей. Уровни срабатывания обоих каналов регулируются уставками «ІобрывПО», «ІобрывИО1», «ІобрывИО2».

Медленнодействующий канал реагирует только на действующие значения дифференциальных токов  $I_{\text{диф}}$  ПО, ИО1 и ИО2. При обнаружении повышенного небаланса в дифференциальной цепи реле дифференциального тока ПО, ИО1 и ИО2 с выдержкой времени «**Тобрыв**» действует на сигнализацию.

Быстродействующий канал реагирует на одновременный сброс тока в одном из плеч измерительного органа ДЗШ на величину уставки «ІобрывПО», «ІобрывИО1», «ІобрывИО2» при одновременном увеличении дифференциального тока выше этой же уставки. При этом контролируется отсутствие набросов тока в других плечах. Канал активируется в течение 10 с, если хотя бы два тока плеч имеют величину более 10 %, ни один из токов плеч не превышает 125 % по модулю, отсутствуют набросы в токах плеч более 5 % и небаланс в дифференциальном токе не превышает уставки. Может использоваться автоматический возврат быстродействующего канала, если программная накладка «**NавтВозв»** установлена в положение «1 — Ввод».

Действие органов контроля исправности токовых цепей на блокировку срабатывания ДЗШ вводится программной накладкой «**Nблок**» при установке ее в положение «1 - Bвод» (рисунок 10).

Съем блокировки ДЗШ (сигнал «161 Съем блокировки ДЗШ (общ.)» на рисунке 4 производится кнопкой на двери шкафа, действующей на дискретный вход терминала, с помощью кнопки «Откл» (нажатие более 3 с) через ИЧМ терминала «ТШ 2310.513», либо по каналам АСУ.

В режиме нарушенной фиксации действие реле дифференциального тока ИО1 и ИО2 на сигнализацию о неисправности токовых цепей и блокировку ДЗШ выводится (рисунок 10). Также они могут быть выведены программной накладкой «**NобрывИО**» путем установки ее в положение «0 – Вывод».

#### 2.1.1.8 Запрет АПВ

Запрет АПВ формируется и действует на автоматику управления выключателем всех присоединений 1с.ш. или 2с.ш. при их отключении от ДЗШ и УРОВ при введённом оперативном запрете АПВ шин с помощью оперативного ключа (сигнал «151 DI Оперативный запрет АПВ шин»), при неуспешном АПВ 1с.ш. или 2с.ш., а также при срабатывании УРОВ с запретом АПВ.




Рисунок 11 – Логика запрета АПВ

#### 2.2 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

В составе терминала имеется возможность реализации УРОВ подстанции как в виде централизованного УРОВ, так и с использованием сигналов внешних отключений от индивидуальных УРОВ в комплектах защит и АУВ присоединений (распределенное УРОВ). В типовом проекте терминал «ТШ 2310.513» сконфигурирован для использования централизованного (внутреннего) УРОВ.

Подробное описание функционального блока УРОВ приведено в АИПБ.656122.011-010 РЭ2, схема показана на рисунке 12.




Рисунок 12 – Реализация функционального блока УРОВ




Рисунок 13 – Реализация централизованного УРОВ




Рисунок 14 – Логика отключения от УРОВ




Рисунок 15 – Логика запрета АПВ от УРОВ




Рисунок 16 – Логика формирования сигнала неисправности УРОВ

При выполнении внутреннего централизованного УРОВ (рисунок 13) в терминале используются функциональные блоки УРОВ для каждого из присоединений Q1...Q18, включенные на токи одной фазы соответствующего присоединения. Пуск УРОВ присоединения Q1...Q18 осуществляется по дискретному входу «30 DI Срабатывание защит Q1», ..., «47 DI Срабатывание защит Q18» а также по внутренним сигналам при отключении от ДЗШ и отключении при опробовании. УРОВ присоединения Q1...Q18 выполнено с контролем по току Q1...Q18. Срабатывание УРОВ присоединения на отключение соответствующей системы шин (сигналы «376 УРОВ Q1», ..., «393 УРОВ Q18») осуществляется через выдержку времени «**Тсраб**».

Индивидуальное УРОВ любого присоединения может быть выведено с помощью программной накладки «**Nввод**» и с помощью дискретного входа «153 DI Вывод УРОВ».

Предусмотрена возможность выполнения УРОВ каждого присоединения с автоматическим действием на свой выключатель (сигналы «400 УРОВ на себя Q1», ..., «417 УРОВ на себя Q18»), что вводится с помощью программной накладки «**N**наСебя». Действие осуществляется с контролем тока через выдержку времени «**T**наСебя».

Предусмотрена возможность выполнения УРОВ каждого присоединения с контролем НЗ-контакта РПВ из АУВ присоединения по сигналам «54 DI РПВ Q1», ..., «71 DI РПВ Q18». Следует обратить внимание, что используется инверсия сигналов на дискретных входах.

Предусмотрены действия на отключение выключателей противоположных концов (останов ВЧ ДФЗ, отключение АТ, телеотключение и т.д.) тех присоединений, выключатели

которых отказали при срабатывании УРОВ при отключении от ДЗШ или при сопутствующем отказе другого выключателя. Действие производится от сигналов срабатывания «376 УРОВ Q1», ..., «393 УРОВ Q18».

При выполнении распределенного УРОВ (рисунок 14) предусмотрены входы для селективного отключения системы шин от внешних УРОВ каждого присоединения (сигналы «1 DI Внеш. УРОВ Q1», ..., «18 DI Внеш. УРОВ Q18») с контролем от соответствующего реле тока УРОВ. Также предусмотрены входы для селективного отключения системы шин от внешнего централизованного УРОВ 1 и 2 с.ш. (сигналы «25 DI Центр. УРОВ 1с.ш.» и «26 DI Центр. УРОВ 2с.ш.»).

При срабатывании УРОВ по сигналам «452 УРОВ 1с.ш.» или «453 УРОВ 2с.ш.» производится селективное отключение соответствующей системы шин, к которому подключено присоединение (рисунок 14). При переводе защиты в режим нарушенной фиксации (сигнал «190 Неселективный режим») производится неселективное отключение обеих систем шин.

Предусмотрена возможность вывода УРОВ с помощью дискретного входа «153 DI Вывод УРОВ».

Предусмотрено формирование сигнала запрета АПВ при срабатывании УРОВ (рисунок 15). С помощью программной накладки «**NзапрАПВ**» может быть задано формирование запрета АПВ при срабатывании любого из УРОВ. В противном случае может использоваться дискретный вход «27 DI Запрет АПВ (внеш)» для обеспечения выборочного запрета АПВ при срабатывании УРОВ соответствующих присоединений.

Предусмотрена сигнализация при длительном срабатывании сигналов пуска УРОВ «30 DI Срабатывание защит Q1», ..., «47 DI Срабатывание защит Q18» и отключения от внешних УРОВ «1 DI Внеш. УРОВ Q1», ..., «18 DI Внеш. УРОВ Q18» более выдержки времени «**Тнеисп**» (рисунок 16).

## 2.3 Ручное опробование




Рисунок 17 – Логика ручного опробования

В составе терминала предусмотрена логика ручного опробования систем шин от любого присоединения. Присоединения, от которых производится опробование, выбираются на этапе проектирования подстанции (как правило, это ОВ и линии электропередачи с малым током подпитки КЗ). Отключение выключателя при опробовании может осуществляться от сигнала срабатывания ПО, от ЧТО ПО или от ЧТО ИО в зависимости от заданной конфигурации логической схемы терминала.

На рисунке 17 приведена логика ручного опробования. В качестве примера показано только присоединение Q1 (аналогичная логика реализована для присоединений Q2...Q18).

Режим ручного опробования вводится сигналом с дискретного входа «150 DI Ручное опробование» (как правило, с помощью оперативного переключателя на двери шкафа). Поданный в таком режиме сигнал от реле команды «Включить» (сигналы «78 DI PKB Q1», ..., «95 DI PKB Q18») любого из выключателей активирует соответствующую цепь опробования на время «Топроб» (сигнал «251 Опробование Q1», ..., «268 Опробование Q18»). Измерительный орган (ПО, ЧТО ПО или ЧТО ИО), используемый для отключения выключателя, выбирается с помощью программных накладок «Nno», «NчтоПО», «NчтоПО». При срабатывании выбранного измерительного органа в режиме опробования формируется сигнал отключения соответствующего выключателя присоединения «176 Откл. при опроб. Q1», ..., «293 Откл. при опроб. Q18» (рисунок 17).

Выбор сигналов от ЧТО ИО 1 и 2 с.ш. для формирования ЧТО ИО при опробовании выполняется с учетом фиксации опробуемого присоединения. Если ДЗШ переведена в режим нарушенной фиксации, то для формирования ЧТО ИО используется сигнал от ЧТО ПО.

С помощью программной накладки «**NзапрДЗШ**» для каждого присоединения может быть задан режим запрета срабатывания ДЗШ соответствующей системы шин на время «**ТзапрДЗШ**» при опробовании данным выключателем. Запрет ДЗШ 1 и/или 2с.ш. формируется с учетом фиксации опробуемого присоединения и наличия режима нарушенной фиксации. Ввод запрета ДЗШ целесообразен при опробовании с «открытым» плечом (т.е. с вынутым БИ) присоединения типа ШСВ или ОВ, когда для отключения выключателя используется сигнал срабатывания от ПО, ЧТО ПО или ЧТО ИО.

#### 2.4 Общая логическая часть

2.4.1 Список входных воздействий на терминал (сигналов на дискретных входах)

Терминал принимает входные аналоговые и логические сигналы. Конфигурация дискретных входных и аналоговых сигналов приведен в приложении Д. На входы могут быть выведены дополнительные сигналы, для этого предназначены резервные входы.

Терминал имеет входные логические сигналы:

- вывод терминала;
- тест терминала;
- съем сигнализации (от кнопки шкафа);
- съем сигнализации (дистанционный);
- съем блокировки ДЗШ;
- дистанционное управление;
- оперативный запрет АПВ шин;
- ввод ручного опробования;
- вывод ДЗШ;
- вывод УРОВ;
- ввод режима нарушенной фиксации;
- вывод режима нарушенной фиксации (нормальная фиксация);
- фиксация присоединения Q3..Q18 за 1 с.ш.;
- фиксация присоединения ОЗ..О18 за 2 с.ш.:
- срабатывание ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.;
- срабатывание ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.;
- сигналы от H3-контактов РПВ из АУВ присоединений Q1...Q18;
- срабатывание защит присоединений Q1...Q18 (действие на пуск УРОВ);
- РКВ присоединений Q1...Q8.

2.4.2 Список выходных воздействий терминала (сигналов на выходных реле)

Терминал формирует воздействия на выходные реле. Конфигурация выходных сигналов приведена в приложении Д. Формирование сигналов на выходных реле приведено на функциональной логической схеме АИПБ.656122.011-010.06 Э2.

Терминал формирует выходные воздействия на:

- отключение выключателей присоединений Q1...Q18;
- срабатывание УРОВ присоединений Q1...Q18 (для отключения выключателей удаленного конца присоединения);
  - запрет АПВ;
  - отключение 1 с.ш. (для действия на вход «28 DI Срабатывание ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.);
  - отключение 2 с.ш. (для действия на вход «29 DI Срабатывание ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.);
  - индикацию режима нарушенной фиксации;
  - звуковую сигнализацию;
  - сигнализацию о срабатывании защит;
  - сигнализацию о неисправности от защит;
  - сигнализацию о неисправности терминала;
  - к табло «ДЗШ»;
  - контрольный выход.
- 2.4.3 Терминал формирует воздействия на светодиодную сигнализацию, конфигурация которой приведена в приложении Д.
- 2.4.4 На сигнализацию о срабатывании защит с запоминанием в ПЗУ действуют сигналы:
  - об отключении 1 с.ш.;
  - об отключении 2 с.ш.;
  - об отключении при опробовании;
  - о действии УРОВ на свой выключатель;
  - о срабатывании защит присоединений на пуск УРОВ.
  - 2.4.5 На сигнализацию о неисправности с запоминанием в ПЗУ действуют сигналы:
  - о неисправности цепей тока ДЗШ;
  - о неисправности УРОВ;
  - об отсутствии сигналов фиксации присоединений за 1 и 2 с.ш.
  - 2.4.6 Для сигнализации «Вывод» контролируются положения сигналов:
  - вывод терминала;
  - тест терминала;
  - вывод ДЗШ;
  - вывод УРОВ;
  - блокировка ДЗШ.
- 2.4.7 Конфигурация сигналов, регистрируемых осциллографом, а также используемых при регистрации событий, приведена в приложении Г. Конфигурация сигналов, действующих на пуск осциллографа, приведена в приложении Д.

#### 3 Указания по эксплуатации

#### 3.1 Общие указания

Общие указания по эксплуатационным ограничениям, мерам безопасности при подготовке терминала к использованию и работе с ним, порядку внешнего осмотра, установки, подключения и ввода в эксплуатацию, настройке и работе с интерфейсом пользователя, техническому обслуживанию, хранению и утилизации приведены в АИПБ.656122.011 РЭ1.

Ниже приведены отличительные особенности по эксплуатации терминала.

#### 3.2 Порядок эксплуатации устройства

#### 3.2.1 Просмотр текущих значений дифференциальных токов

Для просмотра текущих значений дифференциальных токов ПО, ИО 1 с.ш. и ИО 2 с.ш. следует воспользоваться основным экраном ожидания ИЧМ терминала, дождавшись появления соответствующего изображения. Если дисплей ИЧМ терминала погашен, то следует активировать его, нажав однократно на любую из кнопок на плате ИЧМ (рекомендуется использовать кнопку «С»).

#### 3.2.2 Просмотр текущих значений измеряемых величин

Для просмотра текущих электрических параметров необходимо войти в пункт меню «Текущий режим» - «Аналоговые величины», где представлены следующие измеряемые величины:

- измерительные органы ДЗШ: дифференциальные и тормозные токи;
- аналоговые входы: первичные и вторичные токи с ИТТ1, ИТТ2, ... , ИТТ18 и напряжения и ИТН1, ИТН2, ... ; ИТН6

#### 3.2.3 Просмотр дискретных сигналов

Для просмотра текущих дискретных сигналов необходимо войти в пункт меню «Текущий режим», где представлены группы «Входные сигналы» и «Выходные сигналы».

#### 3.2.4 Просмотр осциллограмм

Меню «Осциллограф» позволяет просмотреть информацию об осциллограммах, записанных терминалом. Подробное описание данного меню представлено в АИПБ.656122.011 РЭ1.


#### 3.2.5 Просмотр уставок


Просмотр, редактирование, активация уставок терминала осуществляется в пункте меню «Уставки». Подробное описание данного меню представлено в АИПБ.656122.011 РЭ1.

#### 3.2.6 Тестирование

Для верификации работоспособности терминала используется меню «Тестирование». В подменю «Контр.выход» все логические сигналы, доступные для тестирования, разделены на группы.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А - Внешний вид и размеры терминала





Масса терминала габарита 3/4 не более  $13\ \kappa \Gamma$  Рисунок A.1 – Внешний вид, габаритные и установочные размеры терминала




Рисунок А.2 – Обозначение разъемов терминала, вид сзади

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Перечень пользовательских уставок

(обязательное)

#### Номинальные величины

Первичные

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q1, A	я Іперв1	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q2, A	я Іперв2	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q3, A	Я Іперв3	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q4, A	терв4	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q5, A	я Іперв5	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q6, A	шерво	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q7, A	птерв /	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q8, A	шерво	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q9, A	шервэ	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q10, A	шервто	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q11, A	Я Іперв11	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q12, A	іперві 2	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q13, A	первіз	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q14, A	Я Іперв14	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q15, A	первіз	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q16, A	первто	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q17, A	Я Іперв17	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальный первичный ток ИТТ присоединени Q18, A	Я Іперв18	от 0 до 60000 (шаг 1)	1000
Номинальное первичное напряжение ИТН 1 с.ш.	<b>Uперв1</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	
Номинальное первичное напряжение ИТН 2 с.ш.	<b>Uперв2</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	

Вторичные

Наименование уставки Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q1, A	Обозначение	Диапазон	Значе-
		регулирования	ние
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q1, A	Івтор1	1, 5	5

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q2, A	Івтор2	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q3, A	Івтор3	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q4, A	Івтор4	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q5, A	Івтор5	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q6, A	Івтор6	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q7, A	Івтор7	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q8, A	Івтор8	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q9, A	Івтор9	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q10, A	Івтор10	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q11, A	Івтор11	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q12, A	Івтор12	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q13, A	Івтор13	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q14, A	Івтор14	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q15, A	Івтор15	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q16, A	Івтор16	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q17, A	Івтор17	1, 5	5
Номинальный вторичный ток ИТТ присоединения Q18, A	Івтор18	1, 5	5
Номинальное вторичное напряжение ИТН 1 с.ш.	<b>Uвтор1</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	
Номинальное вторичное напряжение ИТН 2 с.ш.	<b>Ивтор2</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	

Входы терминала

На	именован	ие уставки		Обозначение	Диапазон	Значе-
					регулирования	ние
Номинальный	ток	входа	терминала,	Ітерм1	1, 5	5
соответствующего	о присоед	инению Q1,	A	пермі	1, 3	3
Номинальный	ток	входа	терминала,	I	1 5	_
соответствующего	о присоед	инению Q2,	A	Ітерм2	1, 5	5
Номинальный	ток	входа	терминала,	Imany 2	1 5	5
соответствующего	о присоед	инению Q3,	A	Ітерм3	1, 5	3
Номинальный	ток	входа	терминала,	Images of	1 5	_
соответствующего	о присоед	инению Q4,	A	Ітерм4	1, 5	3
Номинальный	ток	входа	терминала,	T	1 5	_
соответствующий	присоеди	нению Q5, <i>А</i>	1	Ітерм5	1, 5	5

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q6, A	Ітерм6	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q7, A	Ітерм7	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q8, A	Ітерм8	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q9, A	Ітерм9	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q10, A	Ітерм10	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q11, A	Ітерм11	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q12, A	Ітерм12	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q13, A	Ітерм13	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q14, A	Ітерм14	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q15, A	Ітерм15	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q16, A	Ітерм16	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q17, A	Ітерм17	1, 5	5
Номинальный ток входа терминала, соответствующего присоединению Q18, A	Ітерм18	1, 5	5
Номинальное напряжение входа терминала, соответствующего напряжению 1 с.ш.	<b>Uтерм1</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	
Номинальное напряжение входа терминала, соответствующего напряжению 2 с.ш.	<b>Uтерм2</b>	от 0 до 60000 (шаг 1)	

# Дифференциальная защита шин

Фиксация присоединений

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе- ние
Фиксация присоединения Q1 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы, 4 –ШСВ1, 5 – ШСВ2, 6 – ШСВ1,—ШСВ2, 7 – –ШСВ1,ШСВ2)	<b>N</b> фикс1	_	4
Фиксация присоединения Q2 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы, 4 –ШСВ1, 5 – ШСВ2, 6 – ШСВ1,—ШСВ2, 7 – –ШСВ1,ШСВ2)	<b>N</b> фикс2	-	5
Фиксация присоединения Q3 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс3	_	3
Фиксация присоединения Q4 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс4	_	3
Фиксация присоединения Q5 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс5	_	3
Фиксация присоединения Q6 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс6	_	3
Фиксация присоединения Q7 (0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс7	_	3

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
·		регулирования	ние
Фиксация присоединения Q8	<b>Nфикс8</b>	_	3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	турико		3
Фиксация присоединения Q9	<b>Мфикс</b> 9		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	туйксэ	_	3
Фиксация присоединения Q10	N.d. xxxxx 10		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>Мфикс10</b>	_	3
Фиксация присоединения Q11	N1111		2
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>Мфикс11</b>	_	3
Фиксация присоединения Q12	N.d 12		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>Мфикс12</b>	_	3
Фиксация присоединения Q13	N.d 1.2		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>№</b> Мфикс13	_	3
Фиксация присоединения Q14	N.darrea 1.4		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>Мфикс14</b>	_	3
Фиксация присоединения Q15	<b>N</b> фикс15		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	гурикс 13	_	3
Фиксация присоединения Q16	N.dayyaa16		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>Мфикс16</b>	_	3
Фиксация присоединения Q17	Newwo17		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>№ Мфикс</b> 17	_	3
Фиксация присоединения Q18	N.dayrea 19		3
(0 – Вывод, 1 – 1с.ш., 2 – 2с.ш., 3 – Д.входы)	<b>N</b> фикс18	_	3

Коэффициенты выравнивания

коэффициситы выравнивания		Диапазон	Значе-
Наименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Waaddayyyyaya ny manyyyayyya maya O1 0/		1 7 1	нис
Коэффициент выравнивания тока Q1, %	Квыр1	от 1,0 до 100	100
Y 11	1	(шаг 0,1)	
Коэффициент выравнивания тока Q2, %	Квыр2	от 1,0 до 100	100
	11001p <b>2</b>	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q3, %	Квыр3	от 1,0 до 100	100
	Ховирэ	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q4, %	VA	от 1,0 до 100	100
	Квыр4	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q5, %		от 1,0 до 100	100
	Квыр5	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q6, %		от 1,0 до 100	
7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Квыр6	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q7, %		от 1,0 до 100	
Trospondinent priparina toka Q1, 70	Квыр7	(шаг 0,1)	100
Voodshuuraya pripapyyya zora O8 %		от 1,0 до 100	
Коэффициент выравнивания тока Q8, %	Квыр8	*	100
If 11 00 0/		(шаг 0,1)	
Коэффициент выравнивания тока Q9, %	Квыр9	от 1,0 до 100	100
	1	(шаг 0,1)	
Коэффициент выравнивания тока Q10, %	Квыр10	от 1,0 до 100	100
	TEBBIPTO	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q11, %	Квыр11	от 1,0 до 100	100
	Корги	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q12, %	V10	от 1,0 до 100	100
	Квыр12	(шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q13, %	17 10	от 1,0 до 100	100
11 , F	Квыр13	(шаг 0,1)	100
		(======================================	

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Коэффициент выравнивания тока Q14, %	Квыр14	от 1,0 до 100 (шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q15, %	Квыр15	от 1,0 до 100 (шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q16, %	Квыр16	от 1,0 до 100 (шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q17, %	Квыр17	от 1,0 до 100 (шаг 0,1)	100
Коэффициент выравнивания тока Q18, %	Квыр18	от 1,0 до 100 (шаг 0,1)	100

## Общие уставки

Примечание – Под базисным током  $I_{\rm баз}$  понимается максимальное значение из первичных номинальных токов ИТТ.

номинальных токов ИТТ.	T	T	
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
·	O O O O O I O I O I O I O I O I O I O I	регулирования	ние
Начальный дифференциальный ток срабатывания ПО ДЗШ, % от $I_{\text{баз}}$	ІдначПО	от 40 до 300 (шаг 1)	120
Дифференциальный ток срабатывания ЧТО ПО, %от $I_{6a3}$	ІчтоПО	от 20 до 300 (шаг 1)	50
Дифференциальный ток срабатывания органа контроля исправности токовых цепей $\Pi O$ , % от $I_{\text{баз}}$	ІобрывПО	от 4 до 20 (шаг 1)	10
Начальный дифференциальный ток срабатывания ИО1 ДЗШ, % от $I_{6a3}$	ІдначИО1	от 40 до 300 (шаг 1)	120
Дифференциальный ток срабатывания ЧТО ИО1, % от $I_{6a3}$	ІчтоИО1	от 20 до 300 (шаг 1)	50
Дифференциальный ток срабатывания органа контроля исправности токовых цепей ИО1, % от $I_{6a3}$	ІобрывИО1	от 4 до 20 (шаг 1)	10
Начальный дифференциальный ток срабатывания ИО2 ДЗШ, % от $I_{6a3}$	ІдначИО2	от 40 до 300 (шаг 1)	120
Дифференциальный ток срабатывания ЧТО ИО2, % от $I_{6a3}$	ІчтоИО2	от 20 до 300 (шаг 1)	50
Дифференциальный ток срабатывания органа контроля исправности токовых цепей ИО2, % от $I_{\text{баз}}$	ІобрывИО2	от 4 до 20 (шаг 1)	10
Использование ПО ДЗШ для контроля отключения с.ш. от ИО (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝиспПО	_	1
Использование ЧТО ПО для подхвата отключения и выявления неуспешного АПВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NрежЧТОПО	_	0
Использование ЧТО ИО для подхвата отключения и выявления неуспешного АПВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nреж <b>ЧТОИО</b>	-	0
Автоматический возврат сигнала неисправности от быстродействующего органа КИТЦ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NавтВозв	_	0
Использование органов контроля исправности токовых цепей ИО1 и ИО2 (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NобрывИО	_	1
Блокировка ДЗШ при обнаружении неисправности токовых цепей (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nблок	-	1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Импульс для фиксации отключения от ДЗШ и УРОВ	ТфуусоОтуст 1	от 0 до 60000	2000
1с.ш., мс	ТфиксОткл1	(шаг 1)	2000
Импульс для фиксации отключения от ДЗШ и УРОВ	ТфикоОтки?	от 0 до 60000	2000
2с.ш., мс	ТфиксОткл2	(шаг 1)	2000
Выдержка времени на срабатывание для ввода цепи	Тиомон А ПР1	от 0 до 60000	500
выявления неуспешного АПВ 1с.ш., мс	ТнеуспАПВ1	(шаг 1)	300
Выдержка времени на срабатывание для ввода цепи	Тиомон А ПРЭ	от 0 до 60000	500
выявления неуспешного АПВ 2с.ш., мс	ТнеуспАПВ2	(шаг 1)	300
Выдержка времени на срабатывание при	Тобрыв	от 0 до 60000	10000
обнаружении неисправности токовых цепей, мс	тоорыв	(шаг 1)	10000

Опробование Q1

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо		0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ		0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q2

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	_	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q3

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе- ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Наименование уставки Обозначен	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q5

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паниспование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	-	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q6

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо		0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ		0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование О7

Опросование Q7			
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
	Ooosiia iciiiic	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании	Nпо		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	INIIO	_	U
Отключение от ЧТО пускового органа при			
опробовании	ΝчтоΠО	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Отключение от ЧТО избирательного органа при			
опробовании	NчтоИО	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Запрет ДЗШ при опробовании	Мээнэ ЛЗШ		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	U

Наименование уставки Обозначение	Обознанение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q9

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	-	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	_	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q10

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ		0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	_	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование О11

Опрообвание Q11			
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
	Ooosna ienne	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании	Nпо		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	INIIO	_	U
Отключение от ЧТО пускового органа при			
опробовании	ΝчтоΠО	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Отключение от ЧТО избирательного органа при			
опробовании	NчтоИО	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Запрет ДЗШ при опробовании	<b>N</b> запрДЗШ		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	тзапрдэш	_	U

Наименование уставки	Наименование уставки Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q13

Наименование уставки Обозначение	Диапазон	Значе-	
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	-	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	_	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q14

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
	O00311a-1C11IIC	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование О15

Опросование Q15			
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
	O00311a-1C11IIC	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании	Nпо		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	INIIO	_	U
Отключение от ЧТО пускового органа при			
опробовании	ΝчтοΠΟ	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Отключение от ЧТО избирательного органа при			
опробовании	NчтоИО	_	0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Запрет ДЗШ при опробовании	<b>N</b> запрДЗШ		0
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	тзапрдэш	_	U

Наименование уставки	Наименование уставки Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q17

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
		регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо	_	0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	-	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Опробование Q18

Наименование уставки Обо	Обозначение	Диапазон	Значе-
панменование уставки	Ooosiia-iciinic	регулирования	ние
Отключение от пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nпо		0
Отключение от ЧТО пускового органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	ΝчтοΠΟ	-	0
Отключение от ЧТО избирательного органа при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	NчтоИО	_	0
Запрет ДЗШ при опробовании (0 – Вывод, 1 – Ввод)	<b>N</b> запрДЗШ	_	0

Общие уставки

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Выдержка времени на продление сигнала от РКВ	Топроб	от 0 до 60000	1000
выключателей, мс	Tompoo	(шаг 1)	1000
Выдержка времени на ограничение сигнала запрета	ТзапрДЗШ	от 0 до 60000	500
ДЗШ при опробовании, мс	тзапрдэш	(шаг 1)	300

#### Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

Примечание — Ниже под номинальным током  $I_{\text{ном}}$  понимается номинальный ток соответствующего входа терминала.

УРОВ Q1

310B <b>Q</b> 1			
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
		регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ionof	от 4 до 100	10
	Ісраб	(шаг 1)	10

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
,		регулирования	ние
Работа функции УРОВ	Nввод	_	1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	Туррод		1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя		0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	Тунассоя	_	U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	NконтрРПВ	_	0
(0 - Bывод; $1 - B$ вод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тб	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение	TC	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	0
УРОВ Q2			
<b>Полимонования мотории</b>	Обозначение	Диапазон	Значе-
Наименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, $\%$ от $I_{\text{ном}}$	Icnañ	от 4 до 100	10

Ісраб 10 (шаг 1) Работа функции УРОВ **N**ввод (0 – Вывод, 1 – Ввод) Действие УРОВ на свой выключатель 0 **N**наСебя (0 - Вывод; 1 - Ввод)Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный 0 **NконтрРПВ** выключатель (0 - Вывод; 1 - Ввод)Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс от 0 до 60000 500 Тсраб (шаг 1) от 0 до 60000 Выдержка времени повторное на отключение ТнаСебя 0 выключателя, мс (шаг 1)

УРОВ Q3

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100	10
	Терао	(шаг 1)	10
Работа функции УРОВ	Nввод		1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	пввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя		0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	Мнассоя	_	U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	ΝконтрРПВ	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Tanas	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	300
Выдержка времени на повторное отключение	TyroCo5a	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	0

УРОВ Q4

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ionof	от 4 до 100	10
	Ісраб	(шаг 1)	10
Работа функции УРОВ	Nввод	_	1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)			
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	TVIIaCCOX		U

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	-	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0
YPOB Q5			
11	06	Диапазон	Значе-

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	_	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

Обознанания	Диапазон	Значе-
Обозначение	регулирования	ние
Icnah	от 4 до 100	10
Терао	(шаг 1)	10
Мррод	_	1
гуввод	_	1
NuaCeба	_	0
Тунассоя	<del>-</del>	U
NконтрРПВ	_	0
Тороб	от 0 до 60000	500
repao	(шаг 1)	300
TyroCo5g	от 0 до 60000	0
т насеоя	(шаг 1)	U
	Обозначение  Ісраб	Ооозначение         регулирования           Ісраб         от 4 до 100 (шаг 1)           Nввод         –           NнаСебя         –           NконтрРПВ         –           Тераб         от 0 до 60000 (шаг 1)           ТнаСебя         от 0 до 60000

УРОВ Q7

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	-	0

	<i>J</i> 1	1 1	
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	регулирования от 0 до 60000 (шаг 1)	ние 500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0
УРОВ Q8	<u> </u>	1	Γ
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	<b>NконтрРПВ</b>	-	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0
УРОВ Q9		/	l
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	-	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	_	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0
УРОВ Q10		П	n
Наименование уставки	Обозначение	Диапазон регулирования	Значе-
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	_	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	-	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

## УРОВ Q12

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	_	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

## УРОВ Q13

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ionof	от 4 до 100	10
	Ісраб	(шаг 1)	10
Работа функции УРОВ	Nввод		1
(0 - Вывод, 1 - Ввод)	туррод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	Типассоя		U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	ΝконтрРПВ	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Tonos	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	300
Выдержка времени на повторное отключение	TyroCofia	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	U

## УРОВ Q14

Наиманаранна устарии	Обозначение	Диапазон	Значе-
Наименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100	10
	Topuo	(шаг 1)	10

Наименование уставки	Обозначение	Обозначение Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Работа функции УРОВ	Nввод		1
(0 - Вывод, 1 - Ввод)	Туррод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	Тунассоя	_	U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	ΝконтрРПВ	_	0
(0 - Вывод; 1 - Ввод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Tanas	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	300
Выдержка времени на повторное отключение	T C- 6 -	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	0
YPOB Q15			
		Пууаттарауу	2 rrorro

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100 (шаг 1)	10
Работа функции УРОВ (0 – Вывод, 1 – Ввод)	Nввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	NнаСебя	_	0
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель (0 – Вывод; 1 – Ввод)	ΝконтрРПВ	-	0
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100	10
	Терао	(шаг 1)	10
Работа функции УРОВ	Nввод		1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	пввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя		0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	Мнассоя	_	U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	ΝконтрРПВ	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Tanas	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	300
Выдержка времени на повторное отключение	TyroCo5s	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	0

УРОВ Q17

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$ Ісраб		от 4 до 100	10
	Терао	(шаг 1)	10
Работа функции УРОВ	Nввод	_	1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	Туррод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	TVIIACCOX	_	U

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный выключатель	<b>N</b> контрРПВ	-	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)			
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	Тсраб	от 0 до 60000 (шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение выключателя, мс	ТнаСебя	от 0 до 60000 (шаг 1)	0

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
тиниспование уставки	Ooosha lehire	регулирования	ние
Ток срабатывания реле тока УРОВ, % от $I_{\text{ном}}$	Ісраб	от 4 до 100	10
	1	(шаг 1)	
Работа функции УРОВ	Nввод		1
(0 – Вывод, 1 – Ввод)	гуввод	_	1
Действие УРОВ на свой выключатель	NнаСебя		0
(0 - Вывод; 1 - Ввод)	Мнассоя	_	U
Контроль РПВ при действии УРОВ на смежный			
выключатель	ΝконтрРПВ	_	0
(0 – Вывод; 1 – Ввод)	•		
Выдержка времени на срабатывание УРОВ, мс	T	от 0 до 60000	500
	Тсраб	(шаг 1)	500
Выдержка времени на повторное отключение	T-10 C o 6 -	от 0 до 60000	0
выключателя, мс	ТнаСебя	(шаг 1)	U

Общие уставки

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Запрет АПВ при срабатывания УРОВ любого из			
присоединений	NзапрАПВ	_	1
(0 - Вывод, 1 - Ввод)			
Выдержка времени для выявления неисправности	Тнеисп	от 0 до 60000	10000
УРОВ, мс	ТНСИСП	(шаг 1)	10000

## Общие таймеры

Наименование уставки	Обозначение	Диапазон	Значе-
паименование уставки	Обозначение	регулирования	ние
Длительность импульса действия на звуковую	ТзвукСигн	от 0 до 60000	1000
сигнализацию, мс	тзвукситн	(шаг 1)	1000
Ограничение длительности пуска осциллографа при	ТзапОбр	от 0 до 60000	500
обнаружении небаланса (0 мс – вывод), мс	ТзапОор	(шаг 1)	300

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В – Перечень параметров завода-изготовителя** (обязательное)

Параметры завода-изготовителя отсутствуют.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Перечень сигналов (обязательное)

			Регист	грация
Номер сигнала	Короткое наиме- нование сигнала (на дисплее)	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил-	в списке событий
1	Внеш. УРОВ Q1	DI Внеш. УРОВ Q1		
2	Внеш. УРОВ Q2	DI Внеш. УРОВ Q2		
3	Внеш. УРОВ Q3	DI Внеш. УРОВ Q3		
4	Внеш. УРОВ Q4	DI Внеш. УРОВ Q4		
5	Внеш. УРОВ Q5	DI Внеш. УРОВ Q5		
6	Внеш. УРОВ Q6	DI Внеш. УРОВ Q6		
7	Внеш. УРОВ Q7	DI Внеш. УРОВ Q7		
8	Внеш. УРОВ Q8	DI Внеш. УРОВ Q8		
9	Внеш. УРОВ Q9	DI Внеш. УРОВ Q9		
10	Внеш. УРОВ Q10	DI Внеш. УРОВ Q10		
11	Внеш. УРОВ Q11	DI Внеш. УРОВ Q11		
12	Внеш. УРОВ Q12	DI Внеш. УРОВ Q12		
13	Внеш. УРОВ Q13	DI Внеш. УРОВ Q13		
14	Внеш. УРОВ Q14	DI BHeIII. YPOB Q14		
15	Внеш. УРОВ Q15	DI Внеш. УРОВ Q15		
16	Внеш. УРОВ Q16	DI BHem. YPOB Q16		
17	Внеш. УРОВ Q17	DI BHem. YPOB Q17		
18	Внеш. УРОВ Q18	DI BHem. YPOB Q18		
25	Центр. УРОВ 1сш	DI Центр. УРОВ 1с.ш.		
26	Центр. УРОВ 1сш	DI Центр. УРОВ 2c.ш.		
27	Запр. АПВ внеш.	DI Запрет АПВ (внеш)		
28	Сраб.ДЗШУРОВ 1сш	DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.	+	+
29	Сраб.ДЗШУРОВ 2сш	DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.	+	+
30	Сраб. защит Q1	DI Срабатывание защит Q1	+	+
31	Сраб. защит Q2	DI Срабатывание защит Q2	+	+
32	Сраб. защит Q3	DI Срабатывание защит Q3	+	+
33	Сраб. защит Q4	DI Срабатывание защит Q4	+	+
34	Сраб. защит Q5	DI Срабатывание защит Q5	+	+
35	Сраб. защит Q6	DI Срабатывание защит Q6	+	+
36	Сраб. защит Q7	DI Срабатывание защит Q7	+	+
37	Сраб. защит Q8	DI Срабатывание защит Q8	+	+
38	Сраб. защит Q9	DI Срабатывание защит Q9	+	+
39	Сраб. защит Q10	DI Срабатывание защит Q10	+	+
40	Сраб. защит Q11	DI Срабатывание защит Q11	+	+
41	Сраб. защит Q12	DI Срабатывание защит Q12	+	+
42	Сраб. защит Q13	DI Срабатывание защит Q13	+	+
43	Сраб. защит Q14	DI Срабатывание защит Q14	+	+
44	Сраб. защит Q15	DI Срабатывание защит Q15	+	+
45	Сраб. защит Q16	DI Срабатывание защит Q16	+	+
46	Сраб. защит Q17	DI Срабатывание защит Q17	+	+
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	Номер сигнала (на дисплее) Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)		Регистрация		
Номер сигнала		в осцил-	в списке событий		
47	Сраб. защит Q18	DI Срабатывание защит Q18	+	+	
54	PΠB Q1	DI PIIB Q1	+	+	
55	РПВ Q2	DI PIIB Q2	+	+	
56	РПВ Q3	DI РПВ Q3	+	+	
57	РПВ Q4	DI PIIB Q4	+	+	
58	РПВ Q5	DI PIIB Q5	+	+	
59	РПВ Q6	DI PIIB Q6	+	+	
60	РПВ Q7	DI PIIB Q7	+	+	
61	РПВ Q8	DI PIIB Q8	+	+	
62	РПВ Q9	DI PIIB Q9	+	+	
63	РПВ Q10	DI PIIB Q10	+	+	
64	РПВ Q11	DI PIIB Q11	+	+	
65	РПВ Q12	DI PIIB Q12	+	+	
66	РПВ Q13	DI PIIB Q13	+	+	
67	РПВ Q14	DI PIIB Q14	+	+	
68	РПВ Q15	DI PIIB Q15	+	+	
69	РПВ Q16	DI PIIB Q16	+	+	
70	РПВ Q17	DI PIIB Q17	+	+	
71	РПВ Q18	DI PIIB Q18	+	+	
78	PKB Q1	DI PKB Q1	+	+	
79	PKB Q2	DI PKB Q2	+	+	
80	PKB Q3	DI PKB Q3	+	+	
81	PKB Q4	DI PKB Q4	+	+	
82	PKB Q5	DI PKB Q5	+	+	
83	PKB Q6	DI PKB Q6	+	+	
84	PKB Q7	DI PKB Q7	+	+	
85	PKB Q8	DI PKB Q8	+	+	
86	PKB Q9	DI PKB Q9	+	+	
87	PKB Q10	DI PKB Q10	+	+	
88	PKB Q11	DI PKB Q11	+	+	
89	PKB Q12	DI PKB Q12	+	+	
90	PKB Q13	DI PKB Q13	+	+	
91	PKB Q14	DI PKB Q14	+	+	
92	PKB Q15	DI PKB Q15	+	+	
93	PKB Q16	DI PKB Q16	+	+	
94	PKB Q17	DI PKB Q17	+	+	
95	PKB Q18	DI PKB Q18	+	+	
102	Фикс. Q3 1сш	DI Фиксация Q3 за 1с.ш.	+	+	
103	Фикс. Q3 2сш	DI Фиксация Q3 за 2с.ш.	+	+	
104	Фикс. Q4 1сш	DI Фиксация Q4 за 1с.ш.	+	+	
105	Фикс. Q4 2сш	DI Фиксация Q4 за 2с.ш.	+	+	
106	Фикс. Q5 1сш	DI Фиксация Q5 за 1с.ш.	+	+	
107	Фикс. Q5 2сш	DI Фиксация Q5 за 2с.ш.	+	+	

	Номер сигнала (на дисплее) Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)		Регистрация		
_		, ,	в осцил- лограмме	в списке событий	
108	Фикс. Q6 1сш	DI Фиксация Q6 за 1с.ш.	+	+	
109	Фикс. Q6 2сш	DI Фиксация Q6 за 2с.ш.	+	+	
110	Фикс. Q7 1сш	DI Фиксация Q7 за 1с.ш.	+	+	
111	Фикс. Q7 2сш	DI Фиксация Q7 за 2с.ш.	+	+	
112	Фикс. Q8 1сш	DI Фиксация Q8 за 1с.ш.	+	+	
113	Фикс. Q8 2сш	DI Фиксация Q8 за 2с.ш.	+	+	
114	Фикс. Q9 1сш	DI Фиксация Q9 за 1с.ш.	+	+	
115	Фикс. Q9 2сш	DI Фиксация Q9 за 2с.ш.	+	+	
116	Фикс. Q10 1сш	DI Фиксация Q10 за 1с.ш.	+	+	
117	Фикс. Q10 2cш	DI Фиксация Q10 за 2с.ш.	+	+	
118	Фикс. Q11 1сш	DI Фиксация Q11 за 1с.ш.	+	+	
119	Фикс. Q11 2сш	DI Фиксация Q11 за 2с.ш.	+	+	
120	Фикс. Q12 1сш	DI Фиксация Q12 за 1с.ш.	+	+	
121	Фикс. Q12 2сш	DI Фиксация Q12 за 2с.ш.	+	+	
122	Фикс. Q13 1сш	DI Фиксация Q13 за 1с.ш.	+	+	
123	Фикс. Q13 2сш	DI Фиксация Q13 за 2c.ш.	+	+	
124	Фикс. Q14 1сш	DI Фиксация Q14 за 1с.ш.	+	+	
125	Фикс. Q14 2сш	DI Фиксация Q14 за 2c.ш.	+	+	
126	Фикс. Q15 1сш	DI Фиксация Q15 за 1с.ш.	+	+	
127	Фикс. Q15 2cш	DI Фиксация Q15 за 2с.ш.	+	+	
128	Фикс. Q16 1сш	DI Фиксация Q16 за 1с.ш.	+	+	
129	Фикс. Q16 2cш	DI Фиксация Q16 за 2с.ш.	+	+	
130	Фикс. Q17 1сш	DI Фиксация Q17 за 1с.ш.	+	+	
131	Фикс. Q17 2сш	DI Фиксация Q17 за 2с.ш.	+	+	
132	Фикс. Q18 1сш	DI Фиксация Q18 за 1с.ш.	+	+	
133	Фикс. Q18 2cш	DI Фиксация Q18 за 2с.ш.	+	+	
146	Норм. фиксация	DI Нормальная фиксация	+	+	
147	Наруш. фиксация	DI Нарушенная фиксация	+	+	
150	Руч. опробование	DI Ручное опробование	+	+	
151	Опер. запр. АПВ	DI Оперативный запрет АПВ шин	+	+	
152	Вывод ДЗШ	DI Вывод ДЗШ	+	+	
153	Вывод УРОВ	DI Вывод УРОВ	+	+	
154	Вывод терминала	DI Вывод терминала	+	+	
155	Тест терминала	DI Тест терминала	+	+	
156	Дист. управление	DI Дист. управление	+	+	
157	Съем блок. ДЗШ	DI Съем блокировки ДЗШ	+		
158	Съем сигн.	DI Съем сигнализации	+		
159	Съем блк.ДЗШ АСУ	RI Съем блокировки ДЗШ АСУ		+	
160	Съем сигн. АСУ	RI Съем сигнализации АСУ	+	+	
161	Съем блк.ДЗШ общ	Съем блокировки ДЗШ (общ.)	+	+	
162	Съем сигн. общ.	Съем сигнализации (общ.)	+	+	
163	ПО	ПО	+	+	
164	КИТЦ ПО	КИТЦ ПО			

			Регист	
Номер сигнала	<sup>-</sup>   нование сигнала		в осцил- лограмме	в списке событий
165	БД ПО	Б/действ. канал ПО	+	
166	МД ПО	М/действ. канал ПО	+	
167	БД КИТЦ ПО	Б/действ. КИТЦ ПО		
168	мд китц по	М/действ. КИТЦ ПО		
169	Акт.БД КИТЦ ПО	Активация б/д. КИТЦ ПО		
170	Ікитц ПО	Ікитц ПО	+	
171	ЧТО ПО	ЧТО ПО	+	
172	ИО1	ИО 1с.ш.	+	+
173	КИТЦ ИО1	КИТЦ ИО 1с.ш.		
174	БД ИО1	Б/действ. канал ИО 1с.ш.	+	
175	МД ИО1	М/действ. канал ИО 1с.ш.	+	
176	БД КИТЦ ИО1	Б/действ. КИТЦ ИО 1с.ш.		
177	МД КИТЦ ИО1	М/действ. КИТЦ ИО 1с.ш.		
178	Акт.БД КИТЦ ИО1	Активация б/д. КИТЦ ИО 1с.ш.		
179	Ікитц ИО1	Ікитц ИО 1с.ш.	+	
180	ЧТО ИО1	ЧТО ИО 1с.ш.	+	
181	ИО2	ИО 2с.ш.	+	+
182	КИТЦ ИО2	КИТЦ ИО 2с.ш.		
183	БД ИО2	Б/действ. канал ИО 2с.ш.	+	
184	МД ИО2	М/действ. канал ИО 2с.ш.	+	
185	БД КИТЦ ИО2	Б/действ. КИТЦ ИО 2с.ш.		
186	МД КИТЦ ИО2	М/действ. КИТЦ ИО 2с.ш.		
187	Акт.БД КИТЦ ИО2	Активация б/д. КИТЦ ИО 2с.ш.		
188	Ікитц ИО2	Ікитц ИО 2с.ш.	+	
189	ЧТО ИО2	ЧТО ИО 2с.ш.	+	
190	Неселект. режим	Неселективный режим	+	+
191	Откл. 1сш	Отключение 1с.ш.	+	+
192	Откл. 2сш	Отключение 2с.ш.	+	+
193	Неусп. АПВ 1сш	Неуспешное АПВ 1с.ш.	+	+
194	Неусп. АПВ 2сш	Неуспешное АПВ 2с.ш.	+	+
195	ДЗШ 1сш	ДЗШ 1с.ш.	+	+
196	ДЗШ 2сш	ДЗШ 2с.ш.	+	+
197	Запрет АПВ	Запрет АПВ	+	+
198	Блок. ДЗШ	Блокировка ДЗШ	+	+
200	Неисп. ЦТ	Неисп. цепей тока	+	+
201	Откл. Q1 от ДЗШ	Отключение Q1 от ДЗШ		
202	Откл. Q2 от ДЗШ	Отключение Q2 от ДЗШ		
203	Откл. Q3 от ДЗШ	Отключение Q3 от ДЗШ		
204	Откл. Q4 от ДЗШ	Отключение Q4 от ДЗШ		
205	Откл. Q5 от ДЗШ	Отключение Q5 от ДЗШ		
206	Откл. Q6 от ДЗШ	Отключение Q6 от ДЗШ		
207	Откл. Q7 от ДЗШ	Отключение Q7 от ДЗШ		
208	Откл. Q8 от ДЗШ	Отключение Q8 от ДЗШ		

Номер сигнала (на дисплее)	пер Алинное наименование сигнала (в функциональной догической суеме)		Регистрация	
			в осцил- лограмме	в списке событий
209	Откл. Q9 от ДЗШ	Отключение Q9 от ДЗШ		
210	Откл. Q10 от ДЗШ	Отключение Q10 от ДЗШ		
211	Откл. Q11 от ДЗШ	Отключение Q11 от ДЗШ		
212	Откл. Q12 от ДЗШ	Отключение Q12 от ДЗШ		
213	Откл. Q13 от ДЗШ	Отключение Q13 от ДЗШ		
214	Откл. Q14 от ДЗШ	Отключение Q14 от ДЗШ		
215	Откл. Q15 от ДЗШ	Отключение Q15 от ДЗШ		
216	Откл. Q16 от ДЗШ	Отключение Q16 от ДЗШ		
217	Откл. Q17 от ДЗШ	Отключение Q17 от ДЗШ		
218	Откл. Q18 от ДЗШ	Отключение Q18 от ДЗШ		
225	Откл. ДЗШ УРОВ	Откл. ДЗШ и УРОВ	+	+
250	Опробование	Опробование	+	+
251	Опроб. Q1	Опробование Q1		+
252	Опроб. Q2	Опробование Q2		+
253	Опроб. Q3	Опробование Q3		+
254	Опроб. Q4	Опробование Q4		+
255	Опроб. Q5	Опробование Q5		+
256	Опроб. Q6	Опробование Q6		+
257	Опроб. Q7	Опробование Q7		+
258	Опроб. Q8	Опробование Q8		+
259	Опроб. Q9	Опробование Q9		+
260	Опроб. Q10	Опробование Q10		+
261	Опроб. Q11	Опробование Q11		+
262	Опроб. Q12	Опробование Q12		+
263	Опроб. Q13	Опробование Q13		+
264	Опроб. Q14	Опробование Q14		+
265	Опроб. Q15	Опробование Q15		+
266	Опроб. Q16	Опробование Q16		+
267	Опроб. Q17	Опробование Q17		+
268	Опроб. Q18	Опробование Q18		+
275	ЧТО ИО	ЧТО ИО	+	
276	Откл. опроб. Q1	Откл. при опроб. Q1		+
277	Откл. опроб. Q2	Откл. при опроб. Q2		+
278	Откл. опроб. Q3	Откл. при опроб. Q3		+
279	Откл. опроб. Q4	Откл. при опроб. Q4		+
280	Откл. опроб. Q5	Откл. при опроб. Q5		+
281	Откл. опроб. Q6	Откл. при опроб. Q6		+
282	Откл. опроб. Q7	Откл. при опроб. Q7		+
283	Откл. опроб. Q8	Откл. при опроб. Q8		+
284	Откл. опроб. Q9	Откл. при опроб. Q9		+
285	Откл. опроб. Q10	Откл. при опроб. Q10		+
286	Откл. опроб. Q11	Откл. при опроб. Q11		+
287	Откл. опроб. Q12	Откл. при опроб. Q12		+

			Регистрация		
Номер сигнала	Короткое наиме- нование сигнала (на дисплее)	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил-	в списке событий	
288	Откл. опроб. Q13	Откл. при опроб. Q13		+	
289	Откл. опроб. Q14	Откл. при опроб. Q14		+	
290	Откл. опроб. Q15	Откл. при опроб. Q15		+	
291	Откл. опроб. Q16	Откл. при опроб. Q16		+	
292	Откл. опроб. Q17	Откл. при опроб. Q17		+	
293	Откл. опроб. Q18	Откл. при опроб. Q18		+	
300	Откл. опроб.	Откл. при опроб.	+		
301	Разр. запр. ДЗШ	Разреш. запрета ДЗШ	+		
302	Запр. ДЗШ Q1	Запрет ДЗШ при опроб. Q1			
303	Запр. ДЗШ Q2	Запрет ДЗШ при опроб. Q2			
304	Запр. ДЗШ Q3	Запрет ДЗШ при опроб. Q3			
305	Запр. ДЗШ Q4	Запрет ДЗШ при опроб. Q4			
306	Запр. ДЗШ Q5	Запрет ДЗШ при опроб. Q5			
307	Запр. ДЗШ Q6	Запрет ДЗШ при опроб. Q6			
308	Запр. ДЗШ Q7	Запрет ДЗШ при опроб. Q7			
309	Запр. ДЗШ Q8	Запрет ДЗШ при опроб. Q8			
310	Запр. ДЗШ Q9	Запрет ДЗШ при опроб. Q9			
311	Запр. ДЗШ Q10	Запрет ДЗШ при опроб. Q10			
312	Запр. ДЗШ Q11	Запрет ДЗШ при опроб. Q11			
313	Запр. ДЗШ Q12	Запрет ДЗШ при опроб. Q12			
314	Запр. ДЗШ Q13	Запрет ДЗШ при опроб. Q13			
315	Запр. ДЗШ Q14	Запрет ДЗШ при опроб. Q14			
316	Запр. ДЗШ Q15	Запрет ДЗШ при опроб. Q15			
317	Запр. ДЗШ Q16	Запрет ДЗШ при опроб. Q16			
318	Запр. ДЗШ Q17	Запрет ДЗШ при опроб. Q17			
319	Запр. ДЗШ Q18	Запрет ДЗШ при опроб. Q18			
326	Запрет ДЗШ 1с.ш.	Запрет ДЗШ 1с.ш.	+	+	
327	Запрет ДЗШ 2с.ш.	Запрет ДЗШ 2с.ш.	+	+	
328	Іуров Q1	Іуров Q1	+		
329	Іуров Q2	Іуров Q2	+		
330	Іуров Q3	Іуров Q3	+		
331	Іуров Q4	Іуров Q4	+		
332	Іуров Q5	Іуров Q5	+		
333	Іуров Q6	Іуров Q6	+		
334	Іуров Q7	Іуров Q7	+		
335	Іуров Q8	Іуров Q8	+		
336	Іуров Q9	Іуров Q9	+		
337	Іуров Q10	Іуров Q10	+		
338	Іуров Q11	Іуров Q11	+		
339	Іуров Q12	Іуров Q12	+		
340	Іуров Q13	Іуров Q13	+		
341	Іуров Q14	Іуров Q14	+		
342	Іуров Q15	Іуров Q15	+		

- пование сигнала			Регистраци	
	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил- лограмме	в списке событий	
343	Іуров Q16	Іуров Q16	+	
344	Іуров Q17	Іуров Q17	+	
345	Іуров Q18	Іуров Q18	+	
352	Пуск УРОВ Q1	Пуск УРОВ Q1		
353	Пуск УРОВ Q2	Пуск УРОВ Q2		
354	Пуск УРОВ Q3	Пуск УРОВ Q3		
355	Пуск УРОВ Q4	Пуск УРОВ Q4		
356	Пуск УРОВ Q5	Пуск УРОВ Q5		
357	Пуск УРОВ Q6	Пуск УРОВ Q6		
358	Пуск УРОВ Q7	Пуск УРОВ Q7		
359	Пуск УРОВ Q8	Пуск УРОВ Q8		
360	Пуск УРОВ Q9	Пуск УРОВ Q9		
361	Пуск УРОВ Q10	Пуск УРОВ Q10		
362	Пуск УРОВ Q11	Пуск УРОВ Q11		
363	Пуск УРОВ Q12	Пуск УРОВ Q12		
364	Пуск УРОВ Q13	Пуск УРОВ Q13		
365	Пуск УРОВ Q14	Пуск УРОВ Q14		
366	Пуск УРОВ Q15	Пуск УРОВ Q15		
367	Пуск УРОВ Q16	Пуск УРОВ Q16		
368	Пуск УРОВ Q17	Пуск УРОВ Q17		
369	Пуск УРОВ Q18	Пуск УРОВ Q18		
376	УРОВ Q1	УРОВ Q1	+	
377	УРОВ Q2	УРОВ Q2	+	
378	УРОВ Q3	УРОВ Q3	+	
379	УРОВ Q4	УРОВ Q4	+	
380	УРОВ Q5	УРОВ Q5	+	
381	УРОВ Q6	УРОВ Q6	+	
382	УРОВ Q7	УРОВ Q7	+	
383	УРОВ Q8	УРОВ Q8	+	
384	УРОВ Q9	УРОВ Q9	+	
385	УРОВ Q10	УРОВ Q10	+	
386	УРОВ Q11	УРОВ Q11	+	
387	УРОВ Q12	УРОВ Q12	+	
388	УРОВ Q13	УРОВ Q13	+	
389	УРОВ Q14	УРОВ Q14	+	
390	УРОВ Q15	УРОВ Q15	+	
391	УРОВ Q16	УРОВ Q16	+	
392	УРОВ Q17	УРОВ Q17	+	
393	УРОВ Q18	УРОВ Q18	+	
400	УРОВ на себя Q1	УРОВ на себя Q1		
401	УРОВ на себя Q2	УРОВ на себя Q2		
402	УРОВ на себя Q3	УРОВ на себя Q3		
403	УРОВ на себя Q4	УРОВ на себя Q4		

			Регист	истрация	
Номер сигнала	Короткое наиме- нование сигнала (на дисплее)	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил- лограмме	в списке событий	
404	УРОВ на себя Q5	УРОВ на себя Q5			
405	УРОВ на себя Q6	УРОВ на себя Q6			
406	УРОВ на себя Q7	УРОВ на себя Q7			
407	УРОВ на себя Q8	УРОВ на себя Q8			
408	УРОВ на себя Q9	УРОВ на себя Q9			
409	УРОВ на себя Q10	УРОВ на себя Q10			
410	УРОВ на себя Q11	УРОВ на себя Q11			
411	УРОВ на себя Q12	УРОВ на себя Q12			
412	УРОВ на себя Q13	УРОВ на себя Q13			
413	УРОВ на себя Q14	УРОВ на себя Q14			
414	УРОВ на себя Q15	УРОВ на себя Q15			
415	УРОВ на себя Q16	УРОВ на себя Q16			
416	УРОВ на себя Q17	УРОВ на себя Q17			
417	УРОВ на себя Q18	УРОВ на себя Q18			
448	УРОВ на себя	УРОВ на себя	+		
449	Запр. АПВ УРОВ	Запрет АПВ от УРОВ	+	+	
450	Неисп. УРОВ	Неисправность УРОВ	+		
451	Сраб. защит	Срабатывание защит	+		
452	УРОВ 1сш	УРОВ 1с.ш.	+	+	
453	УРОВ 2сш	УРОВ 2с.ш.	+	+	
454	Откл. Q1	Отключение Q1	+	+	
455	Откл. Q2	Отключение Q2	+	+	
456	Откл. Q3	Отключение Q3	+	+	
457	Откл. Q4	Отключение Q4	+	+	
458	Откл. Q5	Отключение Q5	+	+	
459	Откл. Q6	Отключение Q6	+	+	
460	Откл. Q7	Отключение Q7	+	+	
461	Откл. Q8	Отключение Q8	+	+	
462	Откл. Q9	Отключение Q9	+	+	
463	Откл. Q10	Отключение Q10	+	+	
464	Откл. Q11	Отключение Q11	+	+	
465	Откл. Q12	Отключение Q12	+	+	
466	Откл. Q13	Отключение Q13	+	+	
467	Откл. Q14	Отключение Q14	+	+	
468	Откл. Q15	Отключение Q15	+	+	
469	Откл. Q16	Отключение Q16	+	+	
470	Откл. Q17	Отключение Q17	+	+	
471	Откл. Q18	Отключение Q18	+	+	
478	Запр. АПВ Q1	Запрет АПВ Q1			
479	Запр. АПВ Q2	Запрет АПВ Q2			
480	Запр. АПВ Q3	Запрет АПВ Q3			
481	Запр. АПВ Q4	Запрет АПВ Q4			
482	Запр. АПВ Q5	Запрет АПВ Q5			

			Регист	Регистрация	
Номер сигнала	Короткое наиме- нование сигнала (на дисплее)	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил- лограмме	в списке событий	
483	Запр. АПВ Q6	Запрет АПВ Q6			
484	Запр. АПВ Q7	Запрет АПВ Q7			
485	Запр. АПВ Q8	Запрет АПВ Q8			
486	Запр. АПВ Q9	Запрет АПВ Q9			
487	Запр. АПВ Q10	Запрет АПВ Q10			
488	Запр. АПВ Q11	Запрет АПВ Q11			
489	Запр. АПВ Q12	Запрет АПВ Q12			
490	Запр. АПВ Q13	Запрет АПВ Q13			
491	Запр. АПВ Q14	Запрет АПВ Q14			
492	Запр. АПВ Q15	Запрет АПВ Q15			
493	Запр. АПВ Q16	Запрет АПВ Q16			
494	Запр. АПВ Q17	Запрет АПВ Q17			
495	Запр. АПВ Q18	Запрет АПВ Q18			
502	Неисправность	Неисправность	+	+	
503	Срабатывание	Срабатывание	+	+	
504	Вывод	Вывод			
505	Вывод КЛ	Вывод (к.л.)			
506	Неисп. КЛ	Неисправность (к.л.)			
507	Сраб. КЛ	Срабатывание (к.л.)			
508	Наруш. фикс. КЛ	Наруш. фиксация (к.л.)			
509	Руч. опроб. КЛ	Руч. опробование (к.л.)			
510	К табло "ДЗШ"	К табло "ДЗШ"			
511	Звук.сигн.	Звук. сигнализация			
512	Пуск осц. Іобрыв	Пуск осц. от Іобрыв	+		
513	Пуск осц.	Пуск осциллографа		+	
514	Контр. выход	Контрольный выход	+		
515	Неисп. терминала	Неисп. терминала		+	
516	Работа терминала	Работа терминала	+	+	
517	Неисп. ЦТ ПО	Неисп . цепей тока ПО			
518	Неисп. ЦТ ИО1	Неисп. цепей тока ИО 1с.ш.			
519	Неисп. ЦТ ИО2	Неисп. цепей тока ИО 2с.ш.			
520	Блок. ДЗШ КЛ	Блокировка ДЗШ (к.л.)			
521	Внеш. УРОВ	Внеш. УРОВ			
522	Отсут. фикс.	Отсутствие фиксации			
523	Съем сигн дист.	DI Съем сигнализации (дист.)		+	
524	Іуров	Іуров			
526	Фикс. Q1 1сш	DI Фиксация Q1 за 1с.ш.			
527	Фикс. Q1 2сш	DI Фиксация Q1 за 2с.ш.			
528	Фикс. Q2 1сш	DI Фиксация Q2 за 1с.ш.			
529	Фикс. Q2 2сш	DI Фиксация Q2 за 2с.ш.			
546	Терминал выведен	Терминал выведен	+	+	
547	Режим теста	Режим теста	+	+	
548	Неисп. (ф)	Неисправность (ф)	+		

		Регист	грация	
Номер сигнала	Короткое наиме- нование сигнала (на дисплее)	Длинное наименование сигнала (в функциональной логической схеме)	в осцил- лограмме	в списке событий
549	Сраб. (ф)	Срабатывание (ф)	+	
550	Звук.сигн.имп.	Звук. сигнализация имп.		+
551	Съем блок.ДЗШ кн	Съем блокировки ДЗШ (кн.)		+
552	Сброс LED	Сброс светодиодов		+
553	Контроль ламп	Контроль ламп		+
554	Гр. уст. 1 ввод	Группа уставок 1 введена		+
555	Гр. уст. 2 ввод	Группа уставок 2 введена		+
556	Гр. уст. 3 ввод	Группа уставок 3 введена		+
557	Гр. уст. 4 ввод	Группа уставок 4 введена		+
573	Гр. уст. 1 АСУ	RI Группа уставок 1 (АСУ)		+
574	Гр. уст. 2 АСУ	RI Группа уставок 2 (АСУ)		+
575	Гр. уст. 3 АСУ	RI Группа уставок 3 (АСУ)		+
576	Гр. уст. 4 АСУ	RI Группа уставок 4 (АСУ)		+

<sup>\*</sup> При выполнении условий пуска осциллографом автоматически записываются все входные и выходные дискретные сигналы.


## ПРИЛОЖЕНИЕ Д - Конфигурация входных и выходных сигналов, светодиодов и осциллографа

(обязательное)

#### Д.1 – Аналоговые входы

Блок трансформатора (основной)	Блок трансформатора (дополнительный)
ДЗ001 (ЗТН+9ТТ1)  A25 U1a  ———————————————————————————————————	Д3016 (3TH+9TT1)  A28 U2a  A29 U2b  ТV2 ЗЕ  ТV3 ЗЕ  ТV1 ЗЕ  TV3 ЗЕ  ТА10 I10  ТА1 I11  ТА2 ЗЕ  ТА3 І12  ТА3 ЗЕ  ТА4 ЗЕ  ТА5 ЗЕ  ТА6 ЗЕ  ТА7 ЗЕ  ТА7 ЗЕ
A9 19 TA9 3E	A18 I18

#### Д.2 – Дискретные входы и выходы




Плата 3 (блок ввода в	зывода)			Плата 4 (блок ввода н	- 7 1	
457 Отключение Q4	P3001 (P	3002)	460	Отключение Q7	P3001	(P3002)
378 YPOB Q3	3.1		<u> </u>	YPOB Q5	4.1	
379 YPOB Q4	3.2	<u></u>		YPOB Q6	4.2	
458 Отключение Q5	3.3			Отключение Q8	4.3	
388 YPOB Q13	3.4			YPOB Q15	4.4	[]
225 Откл. ДЗШ и УРОВ	3.5	그		Контрольный выход	4.5	<u></u>
456 Отключение Q3	3.6	그	-	<del></del>	4.6	$\Box$
	3.7			Отключение Q5	4.7	
457 Отключение Q4	3.8	<b>-</b>		Отключение Q6	4.8	
459 Отключение Q6	3.9			Отключение Q9	4.9	
389 УРОВ Q14	3.10			YPOB Q16	4.10	
466 Отключение Q13	3.11	<u> </u>		Отключение Q15	4.11	
467 Отключение Q14	3.12		469	Отключение Q16	4.12	
110 DI Фиксация Q7 за 1с.ш.	2.1		30	DI Срабатывание защит Q1	4.1	l
111 DI Фиксация Q7 за 2с.ш.	3.1		31	DI Срабатывание защит Q2	4.1	
112 DI Фиксация Q8 за 1с.ш.	3.2		32	DI Срабатывание защит Q3	4.2	
113 DI Фиксация Q8 за 2с.ш.	3.3		33	DI Срабатывание защит Q4	4.3	
114 DI Фиксация Q9 за 1с.ш.	3.4		34	DI Срабатывание защит Q5		
115 DI Фиксация Q9 за 2с.ш.	3.5		35	DI Срабатывание защит Q6	4.5	
116 DI Фиксация Q10 за 1с.ш.	3.6		36	DI Срабатывание защит Q7	4.6	
117 DI Фиксация Q10 за 2с.ш.	3.7		37	DI Срабатывание защит Q8	4.7	
118 DI Фиксация Q11 за 1с.ш.	3.8		38	DI Срабатывание защит Q9	4.8	
119 DI Фиксация Q11 за 2с.ш.	3.9		39	DI Срабатывание защит Q10	4.9	
120 DI Фиксация Q12 за 1с.ш.	3.10		40	DI Срабатывание защит Q11	4.10	
	3.11				4.11	
121 DI Фиксация Q12 за 2с.ш.			41	DI Срабатывание защит Q12		
121 DI Фиксация Q12 за 2с.ш. Плата 5 (блок ввода в	— 3.12 Пл вывода)	пата 3	41	DI Срабатывание защит Q12 Плата 6 (блок ввода в	— 4.12 г вывода	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10	3.12 ∏ı		466	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13	— 4.12 г вывода	)
463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7	3.12 Пл Вывода)		466 384	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9	4.12 ВЫВОДа Р3001	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8	3.12 Пл Вывода) Р3001 (Р 5.1		466 384 385	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10	4.12 ВЫВОДа Р3001 6.1	) (Р3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2		466 384 385 467	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14	93001 - 6.1 - 6.2	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3		466 384 385 467 508	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.)	93001 6.1 6.2 6.3	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5		466 384 385 467 508 506	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.)	93001 6.1 6.2 6.3 6.4	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	3002)	466 384 385 467 508 506 462	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.)	93001 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Ф 5.6	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10	93001 — 6.1 — 6.2 — 6.3 — 6.4 — 6.5 — 6.6	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12	3.12 Пл ВЫВОДа) Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Ф 5.6 5.7	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15	93001 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18	Вывода)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность	ВЫВОДа  РЗ001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12	3.12  Пл ВЫВОДа)  Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 0 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17	Вывода)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание	ВЫВОДа  РЗ001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13	3.12  Пл ВЫВОДа)  Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 0 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14	3.12  Пл ВЫВОДа)  Р3001 (Р 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 0 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14	3.12  ВЫВОДа)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16	3.12  ВЫВОДа)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2	)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q7 461 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q16	3.12  Вывода)  Раоот (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11	ВЫВОДа  РЗ001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2  6.3	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q7 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 5 DI Срабатывание защит Q16 6 DI Срабатывание защит Q16	3.12  ВЫВОДа)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.5  5.5  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2  6.3  6.4	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17	3.12  ВЫВОДа)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.5  6.6  6.7  6.8	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q18 54 DI РПВ Q1	3.12  Вывода)  Раоот (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66 67	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13 DI РПВ Q14	ВЫВОДа  РЗ001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q7 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 55 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q18	3.12  Вывода)  Раоот (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13 DI РПВ Q14 DI РПВ Q14 DI РПВ Q15	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	(P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 55 DI РПВ Q1 55 DI РПВ Q2 56 DI РПВ Q3 57 DI РПВ Q4	3.12  Вывода)  Раоот (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13 DI РПВ Q14 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q16	ВЫВОДа  Р3001  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.11  6.12  6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10  6.10  6.11  6.12	) (P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q18 54 DI РПВ Q1 55 DI РПВ Q2 56 DI РПВ Q3 57 DI РПВ Q5	3.12  ВЫВОДа)  Р3001 (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13 DI РПВ Q14 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q16 DI РПВ Q17	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	(P3002)
Плата 5 (блок ввода в 463 Отключение Q10 382 УРОВ Q7 383 УРОВ Q8 464 Отключение Q11 392 УРОВ Q17 515 Неисп. терминала 460 Отключение Q7 461 Отключение Q8 465 Отключение Q12 393 УРОВ Q18 470 Отключение Q17 471 Отключение Q18 42 DI Срабатывание защит Q13 43 DI Срабатывание защит Q14 44 DI Срабатывание защит Q15 45 DI Срабатывание защит Q16 46 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 47 DI Срабатывание защит Q17 55 DI РПВ Q1 55 DI РПВ Q2 56 DI РПВ Q3 57 DI РПВ Q4	3.12  Вывода)  Раоот (Р  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  0 5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.9  5.10  5.11  5.12	3002)	466 384 385 467 508 506 462 463 468 502 503 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	Плата 6 (блок ввода в Отключение Q13 УРОВ Q9 УРОВ Q10 Отключение Q14 Наруш. фиксация (к.л.) Неисправность (к.л.) Отключение Q9 Отключение Q10 Отключение Q15 Неисправность Срабатывание  DI РПВ Q7 DI РПВ Q8 DI РПВ Q9 DI РПВ Q10 DI РПВ Q11 DI РПВ Q12 DI РПВ Q13 DI РПВ Q14 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q15 DI РПВ Q16	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	(P3002)

	Плата 7 (блок ввода в	ывода	.)
		P3001	(P3002)
	Отключение Q16	7.1	
191	Отключение 1с.ш.	7.2	
		7.3	$ \rightarrow $
470	Отключение Q17	7.4	
503	Срабатывание	7.5	=
511	Звук. сигнализация	7.6	$\frac{1}{2}$
192	Отключение 2с.ш.	7.7	
		7.8	
471	Отключение Q18	7.8	
		7.10	
			$\Rightarrow$
		7.11	
70	DI DICE OA	7.12	
	DI PKB Q1	7.1	
	DI PKB Q2	7.2	
	DI PKB Q3	7.3	1-0
	DI PKB Q4	7.4	
_	DI PKB Q5	7.5	
	DI PKB Q6	7.6	
84	DI PKB Q7	7.7	
85	DI PKB Q8	7.8	
		7.9	
28	DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.	7.10	
29	DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.	7.10	
146	DI Нормальная фиксация	7.11	

## Д.3 – Пуск осциллографа

Пуск осци	ллографа
195 ДЗШ 1с.ш.	<b>□</b> 1
196 ДЗШ 2с.ш.	_ <u> </u>
193 Неуспешное АПВ 1с.ш.	3
194 Неуспешное АПВ 2с.ш.	4
452 УРОВ 1с.ш.	5
453 УРОВ 2с.ш.	
448 УРОВ на себя	
451 Срабатывание защит	
300 Откл. при опроб.	8
512 Пуск осц. от Іобрыв	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
-	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
Пуск осциллогра	фа 513
Тип сигнала: 1 Не испо	льзовать
□ 1 Длительно □ 1 По изме	енению
По появлению 1 По прог	аданию

#### Д.4 - Светодиоды



### ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Совместимость с МЭК 60870-5-103

(обязательное)

#### Ошибка! Источник ссылки не найден.. 1 Физический уровень

Тип интерфейса	Тип разъема	Кабель связи
RS485	4 клеммы под винт	«витая пара»
ВОЛС	ST	стеклянное оптоволокно

Рекомендуемые скорости передачи 9600 бит/с и 19200 бит/с.

Примечание — Терминал также поддерживает скорости 2400 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с, 115200 бит/с, 230400 бит/с. Параметры работы порта 8E1.

Ошибка! Источник ссылки не найден. 2 Пользовательский уровень

Ошибка! Источник ссылки не найден. 2.1 Метод передачи поля данных

Метод 1 – верхний байт передается первым, в соответствии с 4.10 ІЕС 60870-5-4.

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 2.2 Общий адрес ASDU

Один общий адрес ASDU (совпадающий с адресом канального уровня).

Ошибка! Источник ссылки не найден..**2.3 Набор адресов объектов информации в** направлении контроля

#### Системные функции

INF	Наименование
0	Завершение общего опроса
0	Синхронизация времени
2	Сброс FCB
3	Сброс коммуникационного модуля
4	Включение/перезагрузка

## Ошибка! Источник ссылки не найден..**2.4 Набор адресов объектов информации в** направлении команды

#### Системные функции

№	INF	Наименование				
1	0	Начало общего опроса				
2	0	Синхронизация времени				

#### Основные пользовательские функции

	Наименование
Чтение осциллограмм	
Собственные данные	

#### Е.2.5 Измерение аналоговых сигналов

Сигналы из нижеприведенного списка используются для передачи на верхний уровень с помощью ASDU 3 или 9.

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	Номинал	Ед. изм.	FUN	INF	Номер в пакете	ASDU	k	
------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------	-------------	-----	-----	-------------------	------	---	--

Номер	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	Номинал	Ед.	FUN	INF	Номер в пакете	ASDU	k
A1	I1	I1	5*	A	253	150	1	9	2,4
A2	I2	I2	5*	A	253	150	2	9	2,4
A3	I3	I3	5*	A	253	150	3	9	2,4
A4	I4	I4	5*	A	253	150	4	9	2,4
A5	I5	I5	5*	A	253	150	5	9	2,4
A6	I6	I6	5*	A	253	150	6	9	2,4
A7	I7	I7	5*	A	253	150	7	9	2,4
A8	I8	18	5*	A	253	150	8	9	2,4
A9	I9	I9	5*	A	253	150	9	9	2,4
A10	I10	I10	5*	A	253	150	10	9	2,4
A11	I11	I11	5*	A	253	150	11	9	2,4
A12	I12	I12	5*	A	253	150	12	9	2,4
A13	I13	I13	5*	A	253	150	13	9	2,4
A14	I14	I14	5*	A	253	150	14	9	2,4
A15	I15	I15	5*	A	253	150	15	9	2,4
A16	I16	I16	5*	A	253	150	16	9	2,4
A17	I17	I17	5*	A	253	151	1	9	2,4
A18	I18	I18	5*	A	253	151	2	9	2,4
A25	UA1сш	UA1cm	100*	В	253	151	3	9	2,4
A26	UB1cш	UB1cm	100*	В	253	151	4	9	2,4
A27	UC1cm	UС1сш	100*	В	253	151	5	9	2,4
A28	UA2cш	UA2cш	100*	В	253	151	6	9	2,4
A29	UВ2сш	UB2ciii	100*	В	253	151	7	9	2,4
A30	UС2сш	UC2cш	100*	В	253	151	8	9	2,4
A31	ІдифПО	Действ. знач. диф. тока ПО	5*	Α	253	152	1	9	2,4
A32	ІдифИО1	Действ. знач. диф. тока ИО1	5*	A	253	152	2	9	2,4
A33	ІдифИО2	Действ. знач. диф. тока ИО2	5*	A	253	152	3	9	2,4
A34	ІтормПО	Действующее значение тормозного тока ПО	5*	A	253	152	4	9	2,4
A35	ІтормИО1	Действующее значение тормозного тока ИО1	5*	A	253	152	5	9	2,4
A36	ІтормИО2	Действующее значение тормозного тока ИО2	5*	A	253	152	6	9	2,4

#### Примечания

- 1 Номинал номинальная величина сигнала (100 В, 1 А или 5 А и т.д.).
- 2 FUN, INF присвоенные номера сигналов согласно протоколу.
- 3 Номер в пакете порядковый номер в пакете.
- 4 ASDU номер ASDU согласно протоколу (3 или 9).
- 5 к коэффициент по отношению к номиналу (1.2 или 2.4), указывает предел измерения величины.

## **Е.2.6** Общий список внутренних логических сигналов, доступных в цикле общего опроса

Допустимое число сигналов в цикле общего опроса — **не более 256**. Допустимое число управляющих команд — **не более 32**. Выбираются из нижеприведенного списка сигналов.

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
1	Внеш. УРОВ Q1	DI Внеш. УРОВ Q1	180	10	AC	
2	Внеш. УРОВ Q2	DI Внеш. УРОВ Q2	180	11	AC	
3	Внеш. УРОВ Q3	DI Внеш. УРОВ Q3	180	12	AC	

5   Выеш. УРОВ Q6   DI Выеш. УРОВ Q6   180   15   AC	Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
6   Выеш. УРОВ Q7   DI Внеш. УРОВ Q7   180   15   AC	4	Внеш. УРОВ Q4	DI Внеш. УРОВ Q4	180	13	AC	
8   Виеш. УРОВ Q8   DI Виеш. УРОВ Q8   180   17   AC		Внеш. УРОВ Q5	`	_			
8   Выеш. УРОВ ОВ   DI Внеш. УРОВ ОВ   180   17   AC	<b>—</b>	Внеш. УРОВ Q6	`				
9   Внеш. УРОВ Q9   DI Внеш. УРОВ Q9   180   18   AC		Внеш. УРОВ Q7	`	_			
10   Внеш. УРОВ Q10   DI Внеш. УРОВ Q10   180   19   AC		Внеш. УРОВ Q8	`				
11   Внеш. УРОВ Q11   DI Внеш. УРОВ Q11   180   20   AC     12   Внеш. УРОВ Q12   DI Внеш. УРОВ Q12   180   21   AC     13   Внеш. УРОВ Q13   DI Внеш. УРОВ Q13   180   22   AC     14   Внеш. УРОВ Q14   DI Внеш. УРОВ Q14   180   23   AC     15   Внеш. УРОВ Q15   DI Внеш. УРОВ Q15   180   24   AC     15   Внеш. УРОВ Q15   DI Внеш. УРОВ Q15   180   24   AC     16   Внеш. УРОВ Q16   DI Внеш. УРОВ Q16   180   25   AC     17   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q16   180   25   AC     18   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q17   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     25   Центр. УРОВ 1сш   DI Центр. УРОВ 1сш.   180   34   AC     26   Центр. УРОВ 2сш   DI Центр. УРОВ 2сш.   180   35   AC     27   Запр. АПВ внеш.   DI Запрет АПВ (внеш)   180   36   ПС     28   Сраб.ДЗШУРОВ 1сш   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.   180   37   AC     29   Сраб.ДЗШУРОВ 2сш   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.   180   38   AC     29   Сраб.Зашит Q1   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.   180   38   AC     30   Сраб. зашит Q2   DI Срабатывание зашит Q1   180   39   ПС 1   X     31   Сраб. зашит Q3   DI Срабатывание зашит Q4   180   40   ПС 1   X     32   Сраб. зашит Q4   DI Срабатывание зашит Q4   180   41   ПС 1   X     33   Сраб. зашит Q5   DI Срабатывание зашит Q5   180   41   ПС 1   X     34   Сраб. зашит Q5   DI Срабатывание зашит Q6   180   44   ПС 1   X     35   Сраб. зашит Q6   DI Срабатывание зашит Q7   180   45   ПС 1   X     36   Сраб. зашит Q6   DI Срабатывание зашит Q7   180   45   ПС 1   X     37   Сраб. зашит Q7   DI Срабатывание зашит Q8   180   47   ПС 1   X     38   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание зашит Q8   180   47   ПС 1   X     39   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание зашит Q1   180   49   ПС 1   X     40   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание зашит Q1   180   50   ПС 1   X     41   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание зашит Q1   180   50   ПС 1   X     42   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание зашит Q1   180   50   ПС 1   X     43   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыва		Внеш. УРОВ Q9	DI Внеш. УРОВ Q9				
12   Внеш. УРОВ Q12   DI Внеш. УРОВ Q13   180   22   AC     13   Внеш. УРОВ Q14   DI Внеш. УРОВ Q13   180   22   AC     14   Внеш. УРОВ Q14   DI Внеш. УРОВ Q14   180   23   AC     15   Внеш. УРОВ Q15   DI Внеш. УРОВ Q15   180   24   AC     16   Внеш. УРОВ Q16   DI Внеш. УРОВ Q15   180   24   AC     17   Внеш. УРОВ Q16   DI Внеш. УРОВ Q17   180   25   AC     18   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q17   180   25   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q17   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q17   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     12   Центр. УРОВ Сш   DI Центр. УРОВ Вс.ш.   180   34   AC     25   Центр. УРОВ Сш   DI Центр. УРОВ Вс.ш.   180   34   AC     26   Центр. УРОВ Сш   DI Дентр. УРОВ Вс.ш.   180   35   AC     27   Запр. АПВ внеш.   DI Запрет АПВ (внеш)   180   36   ПС     28   Сраб. ДЗШ УРОВ Вс.ш.   180   36   ПС     29   Сраб. ДЗШ УРОВ Сш   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ В с.ш.   180   37   AC     29   Сраб. Зашит Q1   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ В с.ш.   180   38   AC     30   Сраб. зашит Q2   DI Срабатъванна защит Q1   180   39   ПС   X     31   Сраб. зашит Q3   DI Срабатъванна защит Q3   180   41   ПС   X     32   Сраб. зашит Q4   DI Срабатъванна защит Q3   180   41   ПС   X     33   Сраб. зашит Q4   DI Срабатъванна защит Q4   180   42   ПС   X     34   Сраб. зашит Q5   DI Срабатъванна защит Q4   180   42   ПС   X     35   Сраб. зашит Q5   DI Срабатъванна защит Q4   180   44   ПС   X     36   Сраб. защит Q5   DI Срабатъванна защит Q4   180   44   ПС   X     37   Сраб. защит Q5   DI Срабатъванна защит Q6   180   44   ПС   X     38   Сраб. защит Q5   DI Срабатъванна защит Q6   180   44   ПС   X     36   Сраб. защит Q1   DI Срабатъванна защит Q1   180   45   ПС   X     37   Сраб. защит Q1   DI Срабатъванна защит Q1   180   45   ПС   X     38   Сраб. защит Q1   DI Срабатъванна защит Q1   180   45   ПС   X     44   Сраб. защит Q15   DI Срабатъванна защит Q16   180   44   ПС   X     45   Сраб. защит Q16   DI Срабатъванна защит Q16   180   45   ПС   X     46	10	Внеш. УРОВ Q10	DI Внеш. УРОВ Q10		19		
13   Внеш. УРОВ Q13   DI Внеш. УРОВ Q13   180   22   AC     14   Внеш. УРОВ Q14   DI Внеш. УРОВ Q14   180   23   AC     15   Внеш. УРОВ Q15   DI Внеш. УРОВ Q15   180   24   AC     16   Внеш. УРОВ Q16   DI Внеш. УРОВ Q16   180   25   AC     17   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q16   180   25   AC     18   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q17   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     25   Центр. УРОВ Сш   DI Центр. УРОВ Сш.   180   34   AC     26   Центр. УРОВ Сш   DI Центр. УРОВ С.ш.   180   35   AC     27   Зарр. АПВ мееп.   DI Заррет АПВ (внеш)   180   36   IIC     28   Сраб. ДЗШУРОВ Сш   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.   180   37   AC     29   Сраб. Зашит Q1   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.   180   37   AC     29   Сраб. Зашит Q2   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.   180   38   AC     30   Сраб. зашит Q2   DI Срабатыванне защит Q1   180   39   ITC   X     31   Сраб. зашит Q2   DI Срабатыванне защит Q2   180   40   IIC   X     32   Сраб. зашит Q3   DI Срабатыванне защит Q4   180   49   IIC   X     33   Сраб. зашит Q4   DI Срабатыванне защит Q5   180   44   IIC1   X     34   Сраб. зашит Q5   DI Срабатыванне защит Q6   180   44   IIC1   X     35   Сраб. зашит Q5   DI Срабатыванне защит Q6   180   44   IIC1   X     36   Сраб. зашит Q7   DI Срабатыванне защит Q7   180   45   IIC1   X     37   Сраб. зашит Q8   DI Срабатыванне защит Q7   180   45   IIC1   X     38   Сраб. зашит Q8   DI Срабатыванне защит Q7   180   45   IIC1   X     39   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   45   IIC1   X     39   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   49   IIC1   X     40   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   45   IIC1   X     41   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   45   IIC1   X     42   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   45   IIC1   X     43   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   50   IIC1   X     44   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   55   IIC1   X     45   Сраб. зашит Q1   DI Срабатыванне защит Q1   180   55   I		· · ·	,				
14         Внеш. УРОВ Q14         DI Внеш. УРОВ Q15         180         23         AC           15         Внеш. УРОВ Q15         DI Внеш. УРОВ Q15         180         24         AC           16         Внеш. УРОВ Q16         DI Внеш. УРОВ Q16         180         25         AC           17         Внеш. УРОВ Q18         DI Внеш. УРОВ Q18         180         27         AC           18         Внеш. УРОВ Q18         DI Внеш. УРОВ Q18         180         27         AC           25         Центр. УРОВ 1сш.         DI Центр. УРОВ 1сш.         180         34         AC           26         Центр. УРОВ 2сш.         DI Пентр. УРОВ 1сш.         180         35         AC           27         Запр. АПВ мени.         DI Запил VPOB 1 сш.         180         35         AC           29         Сраб. ЗШИУРОВ 2 сш.         DI Сраб. ДЗШИ УРОВ 2 с.ш.         180         38         AC           30         Сраб. зацит Q1         DI Срабатывание защит Q1         180         39         IIC x           31         Сраб. зацит Q2         DI Срабатывание защит Q3         180         40         IIC x           32         Сраб. зацит Q3         DI Срабатывание защит Q4         180         42         IIC x<	L	-	`	_			
15   Внеш. УРОВ Q15   DI Внеш. УРОВ Q16   180   24   AC     16   Внеш. УРОВ Q16   DI Внеш. УРОВ Q16   180   25   AC     17   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q17   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     19   Внеш. УРОВ СШ   DI Центр. УРОВ СШ.   180   34   AC     25   Центр. УРОВ СШ   DI Центр. УРОВ СШ.   180   35   AC     26   Центр. УРОВ ВСШ   DI Центр. УРОВ ВСШ.   180   35   AC     27   Запр. АПВ внеш.   DI Запрет АПВ (внеш)   180   36   ПС     28   Сраб. ДЗШУРОВ СШ   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ В С.Ш.   180   37   AC     29   Сраб. ДЗШУРОВ 20   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ В С.Ш.   180   38   AC     30   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   39   ПС   x     31   Сраб. зашит Q2   DI Срабатывание защит Q2   180   40   ПС   x     32   Сраб. зашит Q3   DI Срабатывание защит Q4   180   42   ПС   x     33   Сраб. зашит Q4   DI Срабатывание защит Q4   180   42   ПС   x     34   Сраб. зашит Q5   DI Срабатывание защит Q4   180   44   ПС   x     35   Сраб. зашит Q6   DI Срабатывание защит Q6   180   44   ПС   x     36   Сраб. зашит Q7   DI Срабатывание защит Q6   180   44   ПС   x     37   Сраб. зашит Q8   DI Срабатывание защит Q8   180   44   ПС   x     38   Сраб. зашит Q8   DI Срабатывание защит Q9   180   47   ПС   x     39   Сраб. зашит Q8   DI Срабатывание защит Q9   180   47   ПС   x     39   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   49   ПС   x     40   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   49   ПС   x     41   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     42   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     43   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     44   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     45   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     46   Сраб. зашит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     47   Сраб. зашит Q1   DI РПВ Q1   ПРПВ Q1   ПРПВ Q1   ПРПВ Q1   ПРПВ Q1   П	<b>—</b>	Внеш. УРОВ Q13	`				
16         Виеш. УРОВ Q16         DI Внеш. УРОВ Q17         180         25         AC           17         Виеш. УРОВ Q17         DI Внеш. УРОВ Q18         180         26         AC           18         Виеш. УРОВ Q18         DI Внеш. УРОВ Q18         180         27         AC           25         Центр. УРОВ сив         DI Центр. УРОВ сив.         180         34         AC           26         Центр. УРОВ сив.         DI Центр. УРОВ 2с.ш.         180         35         AC           27         Заир. АПВ виеш.         DI Заирет АПВ (внеш)         180         36         IIC           28         Сраб./ЗПИРОВ 1сш         DI Сраб. ДЗИИ и УРОВ 1 с.ш.         180         36         IIC           29         Сраб./ЗПИРОВ 2сш         DI Срабатывание защит Q1         180         37         AC           29         Сраб./ЗПИРОВ 2сш         DI Срабатывание защит Q2         180         40         IIC1         x           31         Сраб. защит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         IIC1         x           32         Сраб. защит Q3         DI Срабатывание защит Q3         180         41         IIC1         x           33         Сраб. защит Q5         DI Срабатыва		Внеш. УРОВ Q14	`	_			
17   Внеш. УРОВ Q17   DI Внеш. УРОВ Q18   180   26   AC     18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     25   Центр. УРОВ 1cm   DI Центр. УРОВ 1cm.   180   34   AC     26   Центр. УРОВ 2cm   DI Центр. УРОВ 1cm.   180   34   AC     27   Запр. AIIВ внеш.   DI Запрет AIIВ (внеш)   180   35   AC     28   Сраб. ДЗШУРОВ 1cm   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 cm.   180   36   IIC     29   Сраб. ДЗШУРОВ 2cm   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 cm.   180   37   AC     29   Сраб. ДЗШУРОВ 2cm   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 cm.   180   38   AC     30   Сраб. зашит Q1   DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 cm.   180   38   AC     31   Сраб. зашит Q2   DI Срабатывание зашит Q1   180   39   IIC1   x     32   Сраб. зашит Q3   DI Срабатывание зашит Q3   180   41   IIC1   x     33   Сраб. зашит Q4   DI Срабатывание защит Q4   180   42   IIC1   x     34   Сраб. зашит Q5   DI Срабатывание защит Q5   180   43   IIC1   x     35   Сраб. зашит Q6   DI Срабатывание защит Q6   180   44   IIC1   x     36   Сраб. зашит Q6   DI Срабатывание защит Q6   180   44   IIC1   x     37   Сраб. зашит Q7   DI Срабатывание защит Q7   180   45   IIC1   x     38   Сраб. зашит Q8   DI Срабатывание защит Q8   180   46   IIC1   x     39   Сраб. зашит Q9   DI Срабатывание защит Q8   180   46   IIC1   x     40   Сраб. зашит Q10   DI Срабатывание защит Q10   180   48   IIC1   x     41   Сраб. зашит Q10   DI Срабатывание защит Q10   180   48   IIC1   x     42   Сраб. зашит Q11   DI Срабатывание защит Q10   180   48   IIC1   x     44   Сраб. зашит Q11   DI Срабатывание защит Q10   180   49   IIC1   x     44   Сраб. зашит Q15   DI Срабатывание защит Q10   180   49   IIC1   x     45   Сраб. зашит Q15   DI Срабатывание защит Q10   180   49   IIC1   x     46   Сраб. зашит Q15   DI Срабатывание защит Q16   180   50   IIC1   x     47   Сраб. зашит Q16   DI Срабатывание защит Q17   180   55   IIC1   x     48   Сраб. защит Q16   DI Срабатывание защит Q16   180   54   IIC1   x     49   Сраб. защит Q16   DI Срабатывание защит Q17   180   55   IIC1   x     40   Сраб. защит Q16   DI Срабатывание защ	<b>—</b>	Внеш. УРОВ Q15		_			
18   Внеш. УРОВ Q18   DI Внеш. УРОВ Q18   180   27   AC     25   Ценгр. УРОВ Lem   DI Ценгр. УРОВ Lem.   180   34   AC     26   Ценгр. УРОВ 2cm   DI Ценгр. УРОВ Lem.   180   35   AC     27   Запр. АПВ внеш.   DI Запрет АПВ (внеш)   180   35   AC     28   Сраб.ДЗШУРОВ Lem   DI Сраб.ДЗШ и УРОВ 1 c.m.   180   36   ПС     29   Сраб.ДЗШУРОВ 2cm   DI Сраб.ДЗШ и УРОВ 1 c.m.   180   37   AC     29   Сраб.ДЗШУРОВ 2cm   DI Сраб.ДЗШ и УРОВ 2 c.m.   180   38   AC     30   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   39   ПС   x     31   Сраб. защит Q2   DI Срабатывание защит Q2   180   40   ПС   x     32   Сраб. защит Q3   DI Срабатывание защит Q4   180   42   ПС   x     33   Сраб. защит Q4   DI Срабатывание защит Q4   180   42   ПС   x     34   Сраб. защит Q5   DI Срабатывание защит Q5   180   43   ПС   x     35   Сраб. защит Q5   DI Срабатывание защит Q6   180   44   ПС   x     36   Сраб. защит Q6   DI Срабатывание защит Q7   180   45   ПС   x     37   Сраб. защит Q7   DI Срабатывание защит Q7   180   45   ПС   x     38   Сраб. защит Q8   DI Срабатывание защит Q7   180   45   ПС   x     37   Сраб. защит Q9   DI Срабатывание защит Q7   180   45   ПС   x     38   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   44   ПС   x     39   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   49   ПС   x     40   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   49   ПС   x     41   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   49   ПС   x     42   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     43   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     44   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     45   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     46   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     47   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     48   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     49   Сраб. защит Q1   DI Срабатывание защит Q1   180   50   ПС   x     40   Сраб. защит Q1		Внеш. УРОВ Q16	`				
25         Центр. УРОВ 1сш         DI Центр. УРОВ 2сш         180         34         AC           26         Центр. УРОВ 2сш         DI Центр. УРОВ 2сш         180         35         AC           27         Запр. АПВ внеш         DI Запрет АПВ (внеш)         180         36         ПС           28         Сраб.ДЗШУРОВ 1сш         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.         180         37         AC           29         Сраб.ДЗШУРОВ 2сш         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.         180         38         AC           30         Сраб. зацит Q1         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         x           31         Сраб. зацит Q2         DI Срабатывание защит Q3         180         41         ПС1         x           32         Сраб. зацит Q3         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         x           33         Сраб. зацит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         x           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         x           35         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         x	L	Внеш. УРОВ Q17	`	_			
26         Центр. УРОВ 2сш         DI Центр. УРОВ 2сш.         180         35         AC           27         Запр. АПВ внеш.         DI Запрет АПВ (внеш)         180         36         ПС           28         Сраб ДЗШУРОВ 1сш.         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.         180         37         AC           29         Сраб ДЗШУРОВ 2сш.         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.         180         38         AC           30         Сраб. зашит Q1         DI Срабатывание защит Q1         180         39         IIC1         x           31         Сраб. зашит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         IIC1         x           32         Сраб. зашит Q3         DI Срабатывание защит Q4         180         41         IIC1         x           33         Сраб. зашит Q4         DI Срабатывание защит Q4         180         42         IIC1         x           34         Сраб. зашит Q5         DI Срабатывание защит Q6         180         44         IIC1         x           35         Сраб. зашит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         IIC1         x           36         Сраб. зашит Q8         DI Срабатывание защит Q10         180         47         IIC1		·	`	_			
27         Запр. АПВ внеш.         DI Запрет АПВ (внеш)         180         36         IIC           28         Сраб.ДЗШУРОВ 1cm         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 1 c.m.         180         37         AC           29         Сраб.ДЗШУРОВ 2cm         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 c.m.         180         38         AC           30         Сраб. запит Q1         DI Срабатывание запит Q1         180         39         ПС1         x           31         Сраб. запит Q2         DI Срабатывание запит Q2         180         40         IIC1         x           32         Сраб. запит Q2         DI Срабатывание запит Q4         180         42         IIC1         x           33         Сраб. запит Q4         DI Срабатывание запит Q5         180         43         IIC1         x           34         Сраб. запит Q5         DI Срабатывание запит Q5         180         43         IIC1         x           35         Сраб. запит Q6         DI Срабатывание запит Q7         180         45         IIC1         x           36         Сраб. запит Q8         DI Срабатывание запит Q8         180         46         IIC1         x           38         Сраб. запит Q10         DI Срабатывание запит Q10         180         48	L	Центр. УРОВ 1сш	· · ·	_			
28         Сраб,ДЗШУРОВ 1сш         DI Сраб, ДЗШ и УРОВ 1 с.ш.         180         37         AC           29         Сраб,ДЗШУРОВ 2сш         DI Сраб, ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.         180         38         AC           30         Сраб, защит Q1         DI Срабатывание защит Q1         180         39         ПС1         х           31         Сраб, защит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         х           32         Сраб, защит Q3         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           33         Сраб, защит Q4         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           34         Сраб, защит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           35         Сраб, защит Q6         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           36         Сраб, защит Q7         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           37         Сраб, защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб, защит Q15         DI Срабатывание защит Q12         180	L	Центр. УРОВ 2сш		_			
29         Сраб.ДЗШУРОВ 2 сш         DI Сраб. ДЗШ и УРОВ 2 с.ш.         180         38         AC           30         Сраб. защит Q1         DI Срабатывание защит Q1         180         39         ПС1         х           31         Сраб. защит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         х           32         Сраб. защит Q3         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           33         Сраб. защит Q4         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q6         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           38         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12 <td< td=""><td><b>—</b></td><td>•</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td></td<>	<b>—</b>	•		-		-	
30         Сраб. защит Q1         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         х           31         Сраб. защит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         х           32         Сраб. защит Q3         DI Срабатывание защит Q3         180         41         ПС1         х           33         Сраб. защит Q4         DI Срабатывание защит Q5         180         42         ПС1         х           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q6         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         47         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15		*					
31         Сраб. защит Q2         DI Срабатывание защит Q2         180         40         ПС1         х           32         Сраб. защит Q3         DI Срабатывание защит Q3         180         41         ПС1         х           33         Сраб. защит Q4         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         47         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q		*					
32         Сраб. защит Q3         DI Срабатывание защит Q3         180         41         ПС1         х           33         Сраб. защит Q4         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q10         180         47         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           41         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           45         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит		*	•				X
33         Сраб. защит Q4         DI Срабатывание защит Q4         180         42         ПС1         х           34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           45         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит		*	•	_			X
34         Сраб. защит Q5         DI Срабатывание защит Q5         180         43         ПС1         х           35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           43         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           45         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защ		•					X
35         Сраб. защит Q6         DI Срабатывание защит Q6         180         44         ПС1         х           36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание з		•	•	_			X
36         Сраб. защит Q7         DI Срабатывание защит Q7         180         45         ПС1         х           37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         ПС1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           42         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание				_			
37         Сраб. защит Q8         DI Срабатывание защит Q8         180         46         IIC1         х           38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         IIC1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         IIC1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         IIC1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         IIC1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         IIC1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         IIC1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         IIC1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         IIC1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         IIC1         х           47         Сраб. защит Q18         DI		_					
38         Сраб. защит Q9         DI Срабатывание защит Q9         180         47         ПС1         х           39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q17         180         56         ПС1         х           47         РПВ Q1         DI РПВ Q1		*	•	_			
39         Сраб. защит Q10         DI Срабатывание защит Q10         180         48         ПС1         х           40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI РПВ Q1				_			
40         Сраб. защит Q11         DI Срабатывание защит Q11         180         49         ПС1         х           41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         DI РПВ Q4         180         66         ОС           5	<b>—</b>						
41         Сраб. защит Q12         DI Срабатывание защит Q12         180         50         ПС1         х           42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI PПВ Q1         180         63         ОС           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q5		*					
42         Сраб. защит Q13         DI Срабатывание защит Q13         180         51         ПС1         х           43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI PIB Q1         180         63         ОС           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         64         ОС           55         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС	-	*					
43         Сраб. защит Q14         DI Срабатывание защит Q14         180         52         ПС1         х           44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI PПВ Q1         180         63         ОС           54         РПВ Q1         DI РПВ Q2         180         64         ОС           55         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q4         180         66         ОС           58         РПВ Q5	L		•				
44         Сраб. защит Q15         DI Срабатывание защит Q15         180         53         ПС1         х           45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q4         180         66         ОС           58         РПВ Q5         DI РПВ Q4         180         67         ОС           59         РПВ Q6         DI РПВ Q6         180         68         ОС           60         РПВ Q7         180         69         ОС           61         РПВ Q8         DI РПВ Q9         180         71         ОС           62         РПВ Q1         DI РПВ Q10 <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		1					
45         Сраб. защит Q16         DI Срабатывание защит Q16         180         54         ПС1         х           46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q3         180         66         ОС           58         РПВ Q5         DI РПВ Q4         180         66         ОС           59         РПВ Q6         DI РПВ Q6         180         68         ОС           60         РПВ Q7         DI РПВ Q7         180         69         ОС           61         РПВ Q8         DI РПВ Q8         180         71         ОС           62         РПВ Q10         DI РПВ Q1         180         72         ОС           64         РПВ Q12         DI РПВ Q12         1		1					
46         Сраб. защит Q17         DI Срабатывание защит Q17         180         55         ПС1         х           47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q3         180         66         ОС           58         РПВ Q5         DI РПВ Q4         180         66         ОС           59         РПВ Q6         DI РПВ Q5         180         67         ОС           59         РПВ Q6         DI РПВ Q6         180         68         ОС           60         РПВ Q7         180         69         ОС           61         РПВ Q8         DI РПВ Q8         180         70         ОС           62         РПВ Q9         DI РПВ Q9         180         71         ОС           63         РПВ Q11         DI РПВ Q11         180         73         ОС           64         Р							
47         Сраб. защит Q18         DI Срабатывание защит Q18         180         56         ПС1         х           54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q4         180         66         ОС           58         РПВ Q5         180         67         ОС           59         РПВ Q6         180         68         ОС           60         РПВ Q7         DI РПВ Q6         180         69         ОС           61         РПВ Q8         DI РПВ Q8         180         70         ОС           62         РПВ Q9         DI РПВ Q9         180         71         ОС           63         РПВ Q10         DI РПВ Q10         180         72         ОС           64         РПВ Q11         DI РПВ Q12         180         74         ОС           65         РПВ Q13         DI РПВ Q13         180         75         ОС	-	1					
54         РПВ Q1         DI РПВ Q1         180         63         ОС           55         РПВ Q2         DI РПВ Q2         180         64         ОС           56         РПВ Q3         DI РПВ Q3         180         65         ОС           57         РПВ Q4         DI РПВ Q4         180         66         ОС           58         РПВ Q5         DI РПВ Q5         180         67         ОС           59         РПВ Q6         DI РПВ Q6         180         68         ОС           60         РПВ Q7         DI РПВ Q7         180         69         ОС           61         РПВ Q8         DI РПВ Q8         180         70         ОС           62         РПВ Q9         DI РПВ Q9         180         71         ОС           63         РПВ Q10         DI РПВ Q10         180         72         ОС           64         РПВ Q11         DI РПВ Q12         180         74         ОС           65         РПВ Q13         DI РПВ Q13         180         75         ОС	L						
55       РПВ Q2       DI РПВ Q2       180       64       ОС         56       РПВ Q3       DI РПВ Q3       180       65       ОС         57       РПВ Q4       DI РПВ Q4       180       66       ОС         58       РПВ Q5       DI РПВ Q5       180       67       ОС         59       РПВ Q6       DI РПВ Q6       180       68       ОС         60       РПВ Q7       DI РПВ Q6       180       69       ОС         61       РПВ Q8       DI РПВ Q8       180       70       ОС         62       РПВ Q9       DI РПВ Q9       180       71       ОС         63       РПВ Q10       DI РПВ Q10       180       72       ОС         64       РПВ Q11       DI РПВ Q11       180       73       ОС         65       РПВ Q12       DI РПВ Q12       180       74       ОС         66       РПВ Q13       DI РПВ Q13       180       75       ОС		1 2					X
56         PIIB Q3         DI PIIB Q3         180         65         OC           57         PIIB Q4         DI PIIB Q4         180         66         OC           58         PIIB Q5         DI PIIB Q5         180         67         OC           59         PIIB Q6         DI PIIB Q6         180         68         OC           60         PIIB Q7         180         69         OC           61         PIIB Q8         DI PIIB Q8         180         70         OC           62         PIIB Q9         DI PIIB Q9         180         71         OC           63         PIIB Q10         DI PIIB Q10         180         72         OC           64         PIIB Q11         DI PIIB Q11         180         73         OC           65         PIIB Q12         DI PIIB Q12         180         74         OC           66         PIIB Q13         DI PIIB Q13         180         75         OC			`				
57         PIIB Q4         DI PIIB Q4         180         66         OC           58         PIIB Q5         DI PIIB Q5         180         67         OC           59         PIIB Q6         DI PIIB Q6         180         68         OC           60         PIIB Q7         180         69         OC           61         PIIB Q8         180         70         OC           62         PIIB Q9         180         71         OC           63         PIIB Q10         DI PIIB Q10         180         72         OC           64         PIIB Q11         DI PIIB Q11         180         73         OC           65         PIIB Q12         DI PIIB Q12         180         74         OC           66         PIIB Q13         DI PIIB Q13         180         75         OC	<b>—</b>		`	_			
58         PIIB Q5         DI PIIB Q5         180         67         OC           59         PIIB Q6         DI PIIB Q6         180         68         OC           60         PIIB Q7         DI PIIB Q7         180         69         OC           61         PIIB Q8         DI PIIB Q8         180         70         OC           62         PIIB Q9         DI PIIB Q9         180         71         OC           63         PIIB Q10         DI PIIB Q10         180         72         OC           64         PIIB Q11         DI PIIB Q11         180         73         OC           65         PIIB Q12         DI PIIB Q12         180         74         OC           66         PIIB Q13         DI PIIB Q13         180         75         OC		•		_			
59         PIIB Q6         DI PIIB Q6         180         68         OC           60         PIIB Q7         DI PIIB Q7         180         69         OC           61         PIIB Q8         DI PIIB Q8         180         70         OC           62         PIIB Q9         DI PIIB Q9         180         71         OC           63         PIIB Q10         DI PIIB Q10         180         72         OC           64         PIIB Q11         DI PIIB Q11         180         73         OC           65         PIIB Q12         DI PIIB Q12         180         74         OC           66         PIIB Q13         DI PIIB Q13         180         75         OC	L	`					
60         PIIB Q7         DI PIIB Q7         180         69         OC           61         PIIB Q8         DI PIIB Q8         180         70         OC           62         PIIB Q9         DI PIIB Q9         180         71         OC           63         PIIB Q10         DI PIIB Q10         180         72         OC           64         PIIB Q11         DI PIIB Q11         180         73         OC           65         PIIB Q12         DI PIIB Q12         180         74         OC           66         PIIB Q13         DI PIIB Q13         180         75         OC		•		_			
61       PIIB Q8       DI PIIB Q8       180       70       OC         62       PIIB Q9       DI PIIB Q9       180       71       OC         63       PIIB Q10       DI PIIB Q10       180       72       OC         64       PIIB Q11       DI PIIB Q11       180       73       OC         65       PIIB Q12       DI PIIB Q12       180       74       OC         66       PIIB Q13       DI PIIB Q13       180       75       OC		`		-			
62       PIIB Q9       DI PIIB Q9       180       71       OC         63       PIIB Q10       DI PIIB Q10       180       72       OC         64       PIIB Q11       DI PIIB Q11       180       73       OC         65       PIIB Q12       DI PIIB Q12       180       74       OC         66       PIIB Q13       DI PIIB Q13       180       75       OC		-	`	+			
63       PΠΒ Q10       DI PΠΒ Q10       180       72       OC         64       PΠΒ Q11       DI PΠΒ Q11       180       73       OC         65       PΠΒ Q12       DI PΠΒ Q12       180       74       OC         66       PΠΒ Q13       DI PΠΒ Q13       180       75       OC	L	_					
64       РПВ Q11       DI РПВ Q11       180       73       OC         65       РПВ Q12       DI РПВ Q12       180       74       OC         66       РПВ Q13       DI РПВ Q13       180       75       OC							
65       РПВ Q12       DI РПВ Q12       180       74       ОС         66       РПВ Q13       DI РПВ Q13       180       75       ОС	L	_					
66 РПВ Q13 DI РПВ Q13 180 75 OC		•		+			
	<b>—</b>	-	`				
6/   PHK () 4	67	РПВ Q14	DI PIIB Q14	180	76	OC	

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
68	РПВ Q15	DI PIIB Q15	180	77	OC	
69	РПВ Q16	DI PIIB Q16	180	78	OC	
70	РПВ Q17	DI PIIB Q17	180	79	OC	
71	РПВ Q18	DI PIIB Q18	180	80	OC	
78	PKB Q1	DI PKB Q1	180	87	OC	X
79	PKB Q2	DI PKB Q2	180	88	OC	X
80	PKB Q3	DI PKB Q3	180	89	OC	X
81	PKB Q4	DI PKB Q4	180	90	OC	X
82	PKB Q5	DI PKB Q5	180	91	OC	X
83	PKB Q6	DI PKB Q6	180	92	OC	X
84	PKB Q7	DI PKB Q7	180	93	OC	X
85	PKB Q8	DI PKB Q8	180	94	OC	X
86	PKB Q9	DI PKB Q9	180	95	OC	X
87	PKB Q10	DI PKB Q10	180	96	OC	X
88	PKB Q11	DI PKB Q11	180	97	OC	
89	•	DI PKB Q12	180	98	OC	X
90	PKB Q12	DI PKB Q12	180	99	OC	X
91	PKB Q13	DI PKB Q14	180	100	OC	X
92	PKB Q14				OC	X
92	PKB Q15	DI PKB Q15	180	101	OC	X
	PKB Q16	DI PKB Q16	180	102		X
94	PKB Q17	DI PKB Q17	180	103	OC	X
95	PKB Q18	DI PKB Q18	180	104	OC	X
102	Фикс. Q3 1сш	DI Фиксация Q3 за 1с.ш.	180	111	OC	
103	Фикс. Q3 2сш	DI Фиксация Q3 за 2с.ш.	180	112	OC	
104	Фикс. Q4 1сш	DI Фиксация Q4 за 1с.ш.	180	113	OC	
105	Фикс. Q4 2сш	DI Фиксация Q4 за 2с.ш.	180	114	OC	
106	Фикс. Q5 1сш	DI Фиксация Q5 за 1с.ш.	180	115	OC	
107	Фикс. Q5 2сш	DI Фиксация Q5 за 2с.ш.	180	116	OC	
108	Фикс. Q6 1сш	DI Фиксация Q6 за 1с.ш.	180	117	OC	
	Фикс. Q6 2сш	DI Фиксация Q6 за 2с.ш.	180		OC	
110	Фикс. Q7 1сш	DI Фиксация Q7 за 1с.ш.	180	119	OC	
111	Фикс. Q7 2сш	DI Фиксация Q7 за 2с.ш.	180	120	OC	
112	Фикс. Q8 1сш	DI Фиксация Q8 за 1с.ш.	180	121	OC	
113	Фикс. Q8 2сш	DI Фиксация Q8 за 2с.ш.	180	122	OC	
114	Фикс. Q9 1сш	DI Фиксация Q9 за 1с.ш.	180	123	OC	
115	Фикс. Q9 2сш	DI Фиксация Q9 за 2с.ш.	180	124	OC	
116	Фикс. Q10 1сш	DI Фиксация Q10 за 1с.ш.	180	125	OC	
117	Фикс. Q10 2сш	DI Фиксация Q10 за 2с.ш.	180	126	OC	
118	Фикс. Q11 1сш	DI Фиксация Q11 за 1с.ш.	180	127	OC	
119	Фикс. Q11 2cш	DI Фиксация Q11 за 2с.ш.	180	128	OC	
120	Фикс. Q12 1сш	DI Фиксация Q12 за 1с.ш.	180	129	OC	
121	Фикс. Q12 2cш	DI Фиксация Q12 за 2с.ш.	180	130	OC	
122	Фикс. Q13 1сш	DI Фиксация Q13 за 1с.ш.	180	131	OC	
123	Фикс. Q13 2сш	DI Фиксация Q13 за 2с.ш.	180	132	OC	
124	Фикс. Q14 1сш	DI Фиксация Q14 за 1с.ш.	180	133	OC	
125	Фикс. Q14 2сш	DI Фиксация Q14 за 2с.ш.	180	134	OC	
126	Фикс. Q15 1сш	DI Фиксация Q15 за 1с.ш.	180	135	OC	
127	Фикс. Q15 2сш	DI Фиксация Q15 за 2с.ш.	180	136	OC	
128	Фикс. Q16 1сш	DI Фиксация Q16 за 1с.ш.	180	137	OC	
129	Фикс. Q16 2сш	DI Фиксация Q16 за 2с.ш.	180	138	OC	
130	Фикс. Q17 1сш	DI Фиксация Q17 за 1с.ш.	180	139	OC	
131	Фикс. Q17 2сш	DI Фиксация Q17 за 2с.ш.	180	140	OC	
131	Фикс. Q1 / 2СШ	DI Фиксация Q1 / за 2c.Ш.	180	140		

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
132	Фикс. Q18 1сш	DI Фиксация Q18 за 1с.ш.	180	141	OC	
133	Фикс. Q18 2сш	DI Фиксация Q18 за 2с.ш.	180	142	OC	
146	Норм. фиксация	DI Нормальная фиксация	180	155	OC	X
147	Наруш. фиксация	DI Нарушенная фиксация	180	156	OC	X
148	Контр. пит. 1	DI Контроль питания 1	180	157	OC	
149	Контр. пит. внеш	DI Контр. пит. внеш. цепей	180	158	OC	
150	Руч. опробование	DI Ручное опробование	180	159	OC	X
151	Опер. запр. АПВ	DI Оперативный запрет АПВ шин	180	160	OC	
152	Вывод ДЗШ	DI Вывод ДЗШ	180	161	OC	X
153	Вывод УРОВ	DI Вывод УРОВ	180	162	OC	X
154	Вывод терминала	DI Вывод терминала	180	163	OC	
155	Тест терминала	DI Тест терминала	180	164	OC	
156	Дист. управление	DI Дист. Управление	180	165	OC	
157	Съем блок. ДЗШ	DI Съем блокировки ДЗШ	180	166	OC	X
158	Съем сигн.	DI Съем сигнализации	180	167	OC	
159	Съем блк.ДЗШ АСУ	RI Съем блокировки ДЗШ АСУ	180	168	OC	у
160	Съем сигн. АСУ	RI Съем сигнализации АСУ	180	169	OC	у
161	Съем блк.ДЗШ общ	Съем блокировки ДЗШ (общ.)	180	170	OC	
162	Съем сигн. общ.	Съем сигнализации (общ.)	180	171	OC	
163	ПО	ПО	180	172	ПС2	
164	КИТЦ ПО	КИТЦ ПО	180	173	ИС	
165	БД ПО	Б/действ. канал ПО	180	174	ИС	
166	МД ПО	М/действ. канал ПО	180	175	ИС	
167	БД КИТЦ ПО	Б/действ. КИТЦ ПО	180	176	ИС	
168	МД КИТЦ ПО	М/действ. КИТЦ ПО	180	177	ИС	
169	Акт.БД КИТЦ ПО	Активация б/д. КИТЦ ПО	180	178	ИС	
170	Ікитц ПО	Ікитц ПО	180	179	ИС	
171	ЧТО ПО	ЧТО ПО	180	180	ИС	X
172	ИО1	ИО 1с.ш.	180	181	ПС2	
173	КИТЦ ИО1	КИТЦ ИО 1с.ш.	180	182	ИС	
174	БД ИО1	Б/действ. канал ИО 1с.ш.	180	183	ИС	
175	МД ИО1	М/действ. канал ИО 1с.ш.	180	184	ИС	
176	БД КИТЦ ИО1	Б/действ. КИТЦ ИО 1с.ш.	180	185	ИС	
177	МД КИТЦ ИО1	М/действ. КИТЦ ИО 1с.ш.	180	186	ИС	
178	Акт.БД КИТЦ ИО1	Активация б/д. КИТЦ ИО 1с.ш.	180	187	ИС	
179	Ікитц ИО1	Ікитц ИО 1с.ш.	180	188	ИС	
180	ЧТО ИО1	ЧТО ИО 1с.ш.	180	189	ИС	
181	ИО2	ИО 2с.ш.	180	190	ПС2	
182	КИТЦ ИО2	КИТЦ ИО 2с.ш.	180	191	ИС	
183	БД ИО2	Б/действ. канал ИО 2с.ш.	180	192	ИС	
184	МД ИО2	М/действ. канал ИО 2с.ш.	180	193	ИС	
185	БД КИТЦ ИО2	Б/действ. КИТЦ ИО 2с.ш.	180	194	ИС	
186	МД КИТЦ ИО2	М/действ. КИТЦ ИО 2с.ш.	180	195	ИС	
187	Акт.БД КИТЦ ИО2	Активация б/д. КИТЦ ИО 2с.ш.	180	196	ИС	
188	Ікитц ИО2	Ікитц ИО 2с.ш.	180	197	ИС	
189	ЧТО ИО2	ЧТО ИО 2с.ш.	180	198	ИС	
190	Неселект. режим	Неселективный режим	180	199	OC	X
191	Откл. 1сш	Отключение 1с.ш.	180	200	AC	X
192	Откл. 2сш	Отключение 2с.ш.	180	201	AC	X
193	Неусп. АПВ 1сш	Неуспешное АПВ 1с.ш.	180	202	AC	X
194	Неусп. АПВ 2сш	Неуспешное АПВ 2с.ш.	180	203	AC	X
195	ДЗШ 1сш	ДЗШ 1с.ш.	180	204	AC	X

197   Запрет АПВ   Запрет АПВ   180   206   AC   x     198   Блок ДЗШ   Блокировка ДЗШ   180   207   ПС1   x     199   Загрубе ДЗШ   Загрубелене ДЗШ   180   208   ПС1   x     201   Отка, О 1 от ДЗШ   Отключение ДЗШ   180   209   ПС1   x     202   Отка, О 1 от ДЗШ   Отключение Q3 от ДЗШ   180   210   AC     203   Откл, О 1 от ДЗШ   Отключение Q3 от ДЗШ   180   211   AC     204   Откл, Q3 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   211   AC     204   Откл, Q4 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   212   AC     205   Откл, Q5 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   213   AC     206   Откл, Q5 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   214   AC     207   Откл, Q5 от ДЗШ   Отключение Q5 от ДЗШ   180   215   AC     208   Откл, Q8 от ДЗШ   Отключение Q6 от ДЗШ   180   215   AC     209   Откл, Q8 от ДЗШ   Отключение Q6 от ДЗШ   180   215   AC     209   Откл, Q9 от ДЗШ   Отключение Q9 от ДЗШ   180   218   AC     209   Откл, Q9 от ДЗШ   Отключение Q9 от ДЗШ   180   218   AC     210   Откл, Q10 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   219   AC     211   Откл, Q10 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   221   AC     212   Откл, Q10 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   222   AC     213   Откл, Q13 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   222   AC     214   Откл, Q13 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   222   AC     215   Откл, Q13 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   222   AC     216   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   222   AC     217   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     218   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     219   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     210   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     211   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     212   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   AC     213   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   224   AC     224   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   224   AC     225   Откл, Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   224	Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала ДЗШ 2с.ш.	<b>FUN</b> 180	INF 205	Тип	Зав. уст. х
198   Блок. ДЗП   Блокировка ДЗП   180   207   ПСТ   х     199   Загруб. ДЗП   Загрубление ДЗП   180   208   ПСТ   х     200   Невел. ЦТ   Невел. ценей тока   180   209   ПСТ   х     201   Откл. ОТ от ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   210   АС     202   Откл. ОТ от ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   211   АС     203   Откл. ОТ от ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   211   АС     204   Откл. ОТ от ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   212   АС     205   Откл. ОТ от ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   213   АС     205   Откл. ОТ ОТ ДЗП   Отключение ОТ от ДЗП   180   214   АС     206   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   215   АС     207   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   215   АС     208   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   215   АС     209   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   216   АС     209   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   217   АС     210   Откл. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   219   АС     211   ОТКЛ. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   219   АС     212   ОТКЛ. ОТ ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   220   АС     213   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   220   АС     214   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   221   АС     215   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   222   АС     216   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   222   АС     217   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   222   АС     218   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   222   АС     219   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   224   АС     210   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     211   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     212   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   224   АС     213   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     214   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     215   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     216   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     217   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС     228   ОТКЛ. ОТ ДЗП   ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ДЗП   180   225   АС							
1999   Завруб, ДЗШ   Загрубление ДЗШ   180   208   ПС1   200   10   10   10   10   10   10							
200   Невен. ЦТ   Невен. ценей тока   180   209   ПС1   х   201   Отка. Q1 от ДЗШ   180   210   АС   202   Отка. Q2 от ДЗШ   Отключение Q2 от ДЗШ   180   211   АС   203   Отка. Q2 от ДЗШ   Отключение Q3 от ДЗШ   180   211   АС   204   Откл. Q4 от ДЗШ   Отключение Q3 от ДЗШ   180   212   АС   204   Откл. Q4 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   213   АС   205   Откл. Q5 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   214   АС   206   Откл. Q5 от ДЗШ   0тключение Q5 от ДЗШ   180   215   АС   207   Откл. Q6 от ДЗШ   0тключение Q7 от ДЗШ   180   215   АС   207   Откл. Q6 от ДЗШ   0тключение Q7 от ДЗШ   180   216   АС   208   Откл. Q8 от ДЗШ   0тключение Q7 от ДЗШ   180   216   АС   209   Откл. Q9 от ДЗШ   0тключение Q9 от ДЗШ   180   217   АС   209   Откл. Q9 от ДЗШ   0тключение Q9 от ДЗШ   180   219   АС   210   Откл. Q10 от ДЗШ   0тключение Q10 от ДЗШ   180   229   АС   212   Откл. Q10 от ДЗШ   0тключение Q10 от ДЗШ   180   229   АС   212   Откл. Q10 от ДЗШ   0тключение Q10 от ДЗШ   180   220   АС   213   Откл. Q13 от ДЗШ   0тключение Q10 от ДЗШ   180   222   АС   213   Откл. Q13 от ДЗШ   0тключение Q13 от ДЗШ   180   222   АС   213   Откл. Q13 от ДЗШ   Отключение Q14 от ДЗШ   180   222   АС   214   Откл. Q14 от ДЗШ   Отключение Q15 от ДЗШ   180   222   АС   215   Откл. Q14 от ДЗШ   Отключение Q15 от ДЗШ   180   222   АС   216   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   222   АС   216   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   223   АС   216   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   225   АС   217   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   225   АС   218   Откл. Q16 от ДЗШ   180   227   АС   228   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   227   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   227   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   227   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   227   АС   Откл. Q16 от ДЗШ   2							X
201   Отка. Q1 от ДЗШ   Отключение Q1 от ДЗШ   180   210   AC   202   Откл. Q2 от ДЗШ   Отключение Q2 от ДЗШ   180   211   AC   203   Откл. Q3 от ДЗШ   Отключение Q3 от ДЗШ   180   212   AC   204   Откл. Q3 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   213   AC   205   Откл. Q4 от ДЗШ   Отключение Q4 от ДЗШ   180   214   AC   206   Откл. Q4 от ДЗШ   Отключение Q5 от ДЗШ   180   214   AC   206   Откл. Q5 от ДЗШ   Отключение Q5 от ДЗШ   180   215   AC   207   Откл. Q7 от ДЗШ   Отключение Q5 от ДЗШ   180   215   AC   207   Откл. Q7 от ДЗШ   Отключение Q7 от ДЗШ   180   216   AC   208   Откл. Q8 от ДЗШ   Отключение Q9 от ДЗШ   180   217   AC   208   Откл. Q8 от ДЗШ   Отключение Q9 от ДЗШ   180   217   AC   210   Откл. Q10 от ДЗШ   Отключение Q9 от ДЗШ   180   218   AC   210   Откл. Q10 от ДЗШ   Отключение Q10 от ДЗШ   180   219   AC   211   Откл. Q11 от ДЗШ   Отключение Q10 от ДЗШ   180   229   AC   212   Откл. Q12 от ДЗШ   Отключение Q10 от ДЗШ   180   220   AC   212   Откл. Q12 от ДЗШ   Отключение Q13 от ДЗШ   180   221   AC   213   Откл. Q13 от ДЗШ   Отключение Q14 от ДЗШ   180   222   AC   214   Откл. Q14 от ДЗШ   Отключение Q14 от ДЗШ   180   222   AC   214   Откл. Q15 от ДЗШ   Отключение Q14 от ДЗШ   180   223   AC   215   Откл. Q15 от ДЗШ   Отключение Q14 от ДЗШ   180   224   AC   216   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q16 от ДЗШ   180   225   AC   216   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q17 от ДЗШ   180   227   AC   228   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q17 от ДЗШ   180   227   AC   228   Откл. Q16 от ДЗШ   Отключение Q17 от ДЗШ   180   227   AC   228   Откл. Q18 от ДЗШ   Отключение Q18 от ДЗШ   180   227   AC   228   Откл. Q18 от ДЗШ   Отключение Q18 от ДЗШ   180   227   AC   228   Откл. Q18 от ДЗШ   Отключение Q18 от ДЗШ   180   234   AC   227   Откл. Q18 от ДЗШ   Отключение Q18 от ДЗШ   180   234   AC   227   Откл. Q18 от ДЗШ   Отключение Q18 от ДЗШ   180   235   ИС   228   Откл. Q18 от ДЗШ   Откл. Q18 от		**	13 / 1				
202         Откл. Q2 от ДЗШ         Отключение Q2 от ДЗШ         180         211         AC           203         Откл. Q3 от ДЗШ         Отключение Q3 от ДЗШ         180         212         AC           204         Откл. Q4 от ДЗШ         Отключение Q5 от ДЗШ         180         212         AC           205         Откл. Q5 от ДЗШ         Отключение Q5 от ДЗШ         180         214         AC           206         Откл. Q6 от ДЗШ         Отключение Q6 от ДЗШ         180         216         AC           207         Откл. Q8 от ДЗШ         Отключение Q9 от ДЗШ         180         216         AC           208         Откл. Q9 от ДЗШ         Отключение Q9 от ДЗШ         180         216         AC           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         219         AC           211         Откл. Q10 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         229         AC           212         Откл. Q10 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         222         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Отключение Q13 от ДЗШ         180         222         AC           212         Откл. Q14 от ДЗШ         Отключение Q13 от ДЗШ         180							X
203         Отка. ОЗ от ДЗШ         Откалочение ОЗ от ДЗШ         180         212         АС           204         Отка. О4 от ДЗШ         Откалочение ОД от ДЗШ         180         213         АС           205         Отка. О5 от ДЗШ         Откалочение ОБ от ДЗШ         180         215         АС           206         Отка. О5 от ДЗШ         Откалочение ОБ от ДЗШ         180         215         АС           207         Отка. О5 от ДЗШ         Откалочение ОБ от ДЗШ         180         215         АС           208         Отка. О8 от ДЗШ         Откалочение ОВ от ДЗШ         180         216         АС           209         Отка. О9 от ДЗШ         Откалочение ОВ от ДЗШ         180         218         АС           210         Отка. О10 от ДЗШ         Откалочение ОП от ДЗШ         180         220         АС           211         Отка. О10 от ДЗШ         Откалочение ОП от ДЗШ         180         220         АС           212         Отка. О13 от ДЗШ         Откалочение ОП от ДЗШ         180         220         АС           213         Отка. О13 от ДЗШ         Откалочение ОП от ДЗШ         180         223         АС           214         Отка. О14 от ДЗШ         Откалочение ОП от ДЗШ         180			, I				
204         Откл. Q4 от ДЗШ         Отключение Q4 от ДЗШ         180         213         AC           205         Откл. Q5 от ДЗШ         Отключение Q5 от ДЗШ         180         214         AC           206         Откл. Q6 от ДЗШ         Отключение Q7 от ДЗШ         180         216         AC           207         Откл. Q8 от ДЗШ         Отключение Q8 от ДЗШ         180         216         AC           209         Откл. Q9 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         217         AC           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         218         AC           211         Откл. Q11 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         220         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         221         AC           212         Откл. Q13 от ДЗШ         Откл. Q13 от ДЗШ         180         222         AC           213         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         221         AC           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         224         AC           214         Откл. Q16 от ДЗШ         Откл. ДЗШ         180         224         AC							
205         Откл. Q5 от ДЗШ         Откл. Q6 от ДЗШ         Откл. Q6 от ДЗШ         180         214         AC           206         Откл. Q6 от ДЗШ         Откл. Q7 от ДЗШ         180         215         AC           207         Откл. Q8 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         216         AC           208         Откл. Q8 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         217         AC           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         180         218         AC           211         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         180         229         AC           211         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         220         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         221         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         222         AC           213         Откл. Q13 от ДЗШ         Откл. Q13 от ДЗШ         180         223         AC           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Откл. Q17 от ДЗШ         180         225							
206         Откл. Q6 от ДЗШ         Откл. Q7 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         215         AC           207         Откл. Q7 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         216         AC           208         Откл. Q8 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         217         AC           209         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         180         218         AC           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         180         229         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q13 от ДЗШ         180         221         AC           213         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         222         AC           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         222         AC           215         Откл. Q14 от ДЗШ         Откл. Q16 от ДЗШ         180         222         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Откл. Q118         ДХ         AC         224         AC           217         Откл. Q119         Откл. Q119         Откл. Q119         ДХ         AC         224         AC           218         Откл. Q119							
207         Откл. Q7 от ДЗШ         Откл. Q8 от ДЗШ         180         216         АС           208         Откл. Q8 от ДЗШ         Откл. Q9 от ДЗШ         180         217         АС           209         Откл. Q9 от ДЗШ         Откл. Q9 от ДЗШ         180         217         АС           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q10 от ДЗШ         Откл. Q11 от ДЗШ         180         220         АС           211         Откл. Q12 от ДЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         220         АС           212         Откл. Q13 от ДЗШ         Откл. Q13 от ДЗШ         180         222         АС           213         Откл. Q13 от ДЗШ         Откл. Q13 от ДЗШ         180         222         АС           214         Откл. Q13 от ДЗШ         Откл. Q14 от ДЗШ         180         223         АС           215         Откл. Q15 от ДЗШ         Откл. Q16 от ДЗШ         180         223         АС           215         Откл. Q16 от ДЗШ         Откл. Q16 от ДЗШ         180         225         АС           217         Откл. Q17 от ДЗШ         Откл. Q17 от ДЗШ         180         225         АС           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Откл. Q18 от ДЗШ         180         223							
208         Откл. Q8 от ДЗШ         Отключение Q8 от ДЗШ         180         217         AC           209         Откл. Q9 от дЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         218         AC           210         Откл. Q10 от ДЗШ         Отключение Q10 от ДЗШ         180         219         AC           211         Откл. Q11 от ДЗШ         Отключение Q11 от ДЗШ         180         220         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Отключение Q11 от ДЗШ         180         221         AC           213         Откл. Q13 от ДЗШ         Отключение Q13 от ДЗШ         180         221         AC           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Отключение Q14 от ДЗШ         180         223         AC           215         Откл. Q15 от ДЗШ         Отключение Q15 от ДЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         224         AC           217         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         226         AC           218         Откл. ДЗШ и УОБ         180         227         AC           225         Откл. ДЗШ и УОБ         180         234         AC           226 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
209         Откл. Q10 от дЗIII         Откл. Q10 от дЗIII         Откл. Q10 от дЗIII         Откл. Q11 от дЗIII         Откл. Q11 от дЗIII         Откл. Q11 от дЗIII         Откл. Q11 от дЗIII         180         219         AC           211         Откл. Q11 от дЗIII         Откл. Q13 от ДЗIII         Откл. Q13 от ДЗIII         180         220         AC           212         Откл. Q13 от ДЗIII         Откл. Q13 от ДЗIII         Откл. Q13 от ДЗIII         180         221         AC           213         Откл. Q14 от ДЗIII         Откл. Q14 от ДЗIII         180         222         AC           214         Откл. Q14 от ДЗIII         Откл. Q15 от ДЗIII         180         222         AC           215         Откл. Q15 от ДЗIII         Откл. Q16 от ДЗIII         180         223         AC           216         Откл. Q16 от ДЗIII         Откл. Q16 от ДЗIII         180         225         AC           217         Откл. Q17 от ДЗIII         Откл. Q18 от ДЗIII         180         225         AC           218         Откл. Q18 от ДЗIII         Откл. Q13 от ДЗIII         180         225         AC           225         Откл. ДЗIII УРОВ         Откл. ДЗIII И УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
210         Откл. Q11 от дЗШ         Откл. Q11 от дЗШ         Откл. Q11 от дЗШ         180         219         AC           211         Откл. Q11 от дЗШ         Откл. Q12 от дЗШ         Откл. Q13 от дЗШ         180         220         AC           212         Откл. Q13 от дЗШ         Откл. Q13 от дЗШ         180         221         AC           213         Откл. Q14 от дЗШ         Откл. Q14 от дЗШ         180         222         AC           214         Откл. Q14 от дЗШ         Откл. Q14 от дЗШ         180         222         AC           214         Откл. Q15 от дЗШ         Откл. Q15 от дЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от дЗШ         Откл. Q16 от дЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от дЗШ         Откл. Q17 от дЗШ         180         225         AC           217         Откл. Q16 от дЗШ         Откл. Q18 от ДЗШ         180         225         AC           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Откл. Q18 от ДЗШ         180         225         AC           225         Откл. ДЗШ отключение Q18 от ДЗШ         180         225         AC           226         Іопроб Q1         180         223         AC							
211         Откл. Q11 от дЗШ         Откл. Q12 от ДЗШ         180         220         AC           212         Откл. Q12 от ДЗШ         Отключение Q12 от ДЗШ         180         221         AC           213         Откл. Q13 от ДЗШ         Отключение Q13 от ДЗШ         180         222         AC           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Отключение Q14 от ДЗШ         180         223         AC           215         Откл. Q15 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         225         AC           217         Откл. Q17 от ДЗШ         Отключение Q17 от ДЗШ         180         225         AC           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Отключение Q18 от ДЗШ         180         227         AC           225         Откл. ДЗШ         Отключение Q18 от ДЗШ         180         224         AC           226         Іопроб Q1         Іопроб Q1         180         223         AC           227         Іопроб Q2         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         <			3				
212							
213         Откл. Q13 от ДЗШ         Отключение Q13 от ДЗШ         180         222         АС           214         Откл. Q14 от ДЗШ         Отключение Q14 от ДЗШ         180         223         АС           215         Откл. Q15 от ДЗШ         Отключение Q15 от ДЗШ         180         224         АС           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         225         АС           217         Откл. Q17 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         226         АС           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         226         АС           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Откл. Q18 от ДЗШ         180         226         АС           225         Откл. ДЗШ и УРОВ         180         234         АС           226         Іопроб Q1         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         Іопроб Q2         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         180         237         ИС           230         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         180         240         ИС							
214         Откл. Q14 от ДЗШ         Отключение Q14 от ДЗШ         180         223         AC           215         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q15 от ДЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         225         AC           217         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q17 от ДЗШ         180         226         AC           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Отключение Q18 от ДЗШ         180         227         AC           225         Откл. ДЗШ УРОВ         180         234         AC           225         Откл. ДЗШ УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         180         235         MC           227         Іопроб Q2         180         235         MC           227         Іопроб Q3         180         237         MC           228         Іопроб Q3         Іопроб Q3         180         238         MC           230         Іопроб Q4         180         238         MC           231         Іопроб Q5         Іопроб Q6         180         240         MC           232         Іопроб Q8         Іоп							
215         Откл. Q15 от ДЗШ         Отключение Q15 от ДЗШ         180         224         AC           216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         225         AC           217         Откл. Q17 от ДЗШ         Отключение Q17 от ДЗШ         180         226         AC           218         Откл. ДЗШ УРОВ         Откл. ДЗШ И УРОВ         180         224         AC           225         Откл. ДЗШ УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         Іопроб Q1         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         Іопроб Q2         180         236         ИС           227         Іопроб Q2         Іопроб Q3         180         237         ИС           228         Іопроб Q3         Іопроб Q3         180         238         ИС           230         Іопроб Q4         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q6         180         240         ИС           232         Іопроб Q6         Іопроб Q1         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іопроб Q8         180         243 <td></td> <td></td> <td>, , , ,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			, , , ,				
216         Откл. Q16 от ДЗШ         Отключение Q16 от ДЗШ         180         225         AC           217         Откл. Q18 от ДЗШ         Отключение Q17 от ДЗШ         180         226         AC           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Отключение Q18 от ДЗШ         180         227         AC           225         Откл. ДЗШ УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         Іопроб Q1         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         Іопроб Q2         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         Іопроб Q4         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         Іопроб Q4         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q7         180         241         ИС           233         Іопроб Q7         Іопроб Q8         180         243         ИС           234         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           235         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         244		Откл. Q14 от ДЗШ					
217         Откл. Q17 от ДЗШ         Отключение Q17 от ДЗШ         180         226         AC           218         Откл. Q18 от ДЗШ         Откл. ДЗШ и УРОВ         180         227         AC           225         Откл. ДЗШ УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         Іопроб Q2         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         Іва         236         ИС           228         Іопроб Q2         Іва         236         ИС           229         Іопроб Q3         Іопроб Q4         180         237         ИС           230         Іопроб Q4         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q5         Іопроб Q6         180         240         ИС           232         Іопроб Q7         Іва         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іва         241         ИС           233         Іопроб Q9         Іва         242         ИС           234         Іопроб Q9         Іва         244         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q11         Іва         244         ИС	215	Откл. Q15 от ДЗШ	Отключение Q15 от ДЗШ	180	224	AC	
218         Откл. Q18 от Д3Ш         Откл. Д3Ш УРОВ         180         227         AC           225         Откл. Д3Ш УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         Іопроб Q2         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         Іопроб Q2         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         Іопроб Q3         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         Іопроб Q4         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         Іопроб Q6         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q7         180         240         ИС           232         Іопроб Q7         Іопроб Q7         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іопроб Q7         180         241         ИС           233         Іопроб Q9         Іопроб Q8         180         242         ИС           234         Іопроб Q10         Іопроб Q11         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         244         ИС           235         Іопроб Q11         Іопроб Q11         Іопроб Q12         <			Отключение Q16 от ДЗШ	180		AC	
225         Откл. ДЗШ УРОВ         Откл. ДЗШ и УРОВ         180         234         AC           226         Іопроб Q1         180         235         ИС           227         Іопроб Q2         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         Іопроб Q4         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         180         240         ИС           232         Іопроб Q6         180         240         ИС           233         Іопроб Q7         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         180         242         ИС           234         Іопроб Q9         1880         241         ИС           234         Іопроб Q9         1880         242         ИС           235         Іопроб Q9         1880         244         ИС           236         Іопроб Q10         Іопроб Q1         180         244         ИС           237         Іопроб Q11         Іопроб Q1         180	217	Откл. Q17 от ДЗШ	Отключение Q17 от ДЗШ	180	226	AC	
226         Ionpo6 Q1         Ionpo6 Q2         Iso         235         ИС           227         Ionpo6 Q2         Iso         236         ИС           228         Ionpo6 Q3         Iso         237         ИС           229         Ionpo6 Q4         Iso         238         ИС           230         Ionpo6 Q5         Iso         239         ИС           231         Ionpo6 Q6         Iso         240         ИС           232         Ionpo6 Q6         Iso         240         ИС           233         Ionpo6 Q7         Iso         241         ИС           234         Ionpo6 Q8         Iso         242         ИС           234         Ionpo6 Q9         Iso         243         ИС           235         Ionpo6 Q10         Ionpo6 Q10         180         244         ИС           236         Ionpo6 Q1         Ionpo6 Q1         180         244         ИС           237         Ionpo6 Q11         Ionpo6 Q1         180         244         ИС           238         Ionpo6 Q11         Ionpo6 Q1         180         246         ИС           238         Ionpo6 Q13         Ionpo6 Q1         1	218	Откл. Q18 от ДЗШ	Отключение Q18 от ДЗШ	180	227	AC	
227         Іопроб Q2         Іопроб Q3         180         236         ИС           228         Іопроб Q3         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q6         180         239         ИС           232         Іопроб Q6         180         240         ИС           233         Іопроб Q7         Іопроб Q8         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іопроб Q9         180         241         ИС           234         Іопроб Q9         Іопроб Q10         180         244         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q11         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q12         180         244         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         247         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         Іопроб Q14         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14	225	Откл. ДЗШ УРОВ	Откл. ДЗШ и УРОВ	180	234	AC	
228         Іопроб Q3         180         237         ИС           229         Іопроб Q4         Іопроб Q4         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         Іопроб Q5         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q6         180         240         ИС           232         Іопроб Q7         Іом 241         ИС         233         Іопроб Q8         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іопроб Q8         180         242         ИС         234         Іопроб Q9         Іопроб Q9         180         243         ИС           234         Іопроб Q10         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q11         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q12         180         246         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q13         180         247         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180	226	Іопроб Q1	Іопроб Q1	180	235	ИС	
229         Іопроб Q4         Іопроб Q5         180         238         ИС           230         Іопроб Q5         Іопроб Q6         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Іопроб Q7         Іво         240         ИС           232         Іопроб Q7         Іопроб Q8         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Іопроб Q9         180         243         ИС           234         Іопроб Q9         Іво         243         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q11         180         244         ИС           236         Іопроб Q10         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q11         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q15         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242 <td>227</td> <td>Іопроб Q2</td> <td>Іопроб Q2</td> <td>180</td> <td>236</td> <td>ИС</td> <td></td>	227	Іопроб Q2	Іопроб Q2	180	236	ИС	
230         Іопроб Q5         Іопроб Q6         180         239         ИС           231         Іопроб Q6         Івороб Q7         180         240         ИС           232         Іопроб Q7         Іопроб Q8         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         Івороб Q8         180         242         ИС           234         Іопроб Q9         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q11         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         247         ИС           239         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q17         180         251	228	Іопроб Q3	Іопроб Q3	180	237	ИС	
231         Іопроб Q6         Іопроб Q7         Іопроб Q7         Іво         241         ИС           232         Іопроб Q8         Іопроб Q8         180         241         ИС           233         Іопроб Q8         180         242         ИС           234         Іопроб Q9         Іопроб Q10         180         243         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q15         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q18         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         181         14         ОС <td>229</td> <td>Іопроб Q4</td> <td>Іопроб Q4</td> <td>180</td> <td>238</td> <td>ИС</td> <td></td>	229	Іопроб Q4	Іопроб Q4	180	238	ИС	
232       Іопроб Q7       Іопроб Q8       180       241       ИС         233       Іопроб Q8       Іопроб Q9       180       242       ИС         234       Іопроб Q9       180       243       ИС         235       Іопроб Q10       Іопроб Q10       180       244       ИС         236       Іопроб Q11       Іопроб Q11       180       245       ИС         237       Іопроб Q12       Іопроб Q12       180       246       ИС         238       Іопроб Q13       Іопроб Q13       180       247       ИС         239       Іопроб Q14       Іопроб Q14       180       248       ИС         240       Іопроб Q15       Іопроб Q15       180       249       ИС         241       Іопроб Q16       Іопроб Q16       180       250       ИС         242       Іопроб Q16       Іопроб Q17       180       251       ИС         243       Іопроб Q18       Іопроб Q18       180       252       ИС         243       Іопроб Q18       Іопроб Q18       181       14       ОС         251       Опроб Q1       Опробование       181       14       ОС         251<		Іопроб Q5					
233         Іопроб Q8         Іопроб Q9         180         242         ИС           234         Іопроб Q9         Іопроб Q10         180         243         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q2         181         16         ОС	231	Іопроб Q6	Іопроб Q6	180	240	ИС	
234         Іопроб Q9         Іопроб Q10         180         243         ИС           235         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         16         ОС           253         Опроб. Q2         Опробование Q3         181         17         ОС<	232	Іопроб Q7	Іопроб Q7	180	241	ИС	
235         Іопроб Q10         Іопроб Q10         180         244         ИС           236         Іопроб Q11         Іопроб Q11         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q3         181         17         ОС           253         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         19	233	Іопроб Q8	Іопроб Q8	180	242	ИС	
236         Іопроб Q11         Іопроб Q12         180         245         ИС           237         Іопроб Q12         Іопроб Q12         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q16         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         19 <t< td=""><td>234</td><td>Іопроб Q9</td><td>Іопроб Q9</td><td>180</td><td>243</td><td>ИС</td><td></td></t<>	234	Іопроб Q9	Іопроб Q9	180	243	ИС	
237         Іопроб Q12         Іопроб Q13         180         246         ИС           238         Іопроб Q13         Іопроб Q13         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19	235	Іопроб Q10	Іопроб Q10	180	244	ИС	
238         Іопроб Q13         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q15         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181 <td>236</td> <td>Іопроб Q11</td> <td>Іопроб Q11</td> <td>180</td> <td>245</td> <td>ИС</td> <td></td>	236	Іопроб Q11	Іопроб Q11	180	245	ИС	
238         Іопроб Q13         Іопроб Q14         Іопроб Q14         180         247         ИС           239         Іопроб Q14         Іопроб Q15         180         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181 <td></td> <td>* -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		* -					
239         Іопроб Q14         Іопроб Q15         Іопроб Q15         Іво         248         ИС           240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           251         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           252         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q8         Опробование Q8         181 </td <td>238</td> <td>•</td> <td>1 `</td> <td>180</td> <td></td> <td>ИС</td> <td></td>	238	•	1 `	180		ИС	
240         Іопроб Q15         Іопроб Q15         180         249         ИС           241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q17         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		•	A				
241         Іопроб Q16         Іопроб Q16         180         250         ИС           242         Іопроб Q17         Іопроб Q18         180         251         ИС           243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		•	* `				
242       Іопроб Q17       Іопроб Q18       180       251       ИС         243       Іопроб Q18       180       252       ИС         250       Опробование       181       14       ОС         251       Опроб. Q1       Опробование Q1       181       15       ОС         252       Опроб. Q2       Опробование Q2       181       16       ОС         253       Опроб. Q3       Опробование Q3       181       17       ОС         254       Опроб. Q4       Опробование Q4       181       18       ОС         255       Опроб. Q5       Опробование Q5       181       19       ОС         256       Опроб. Q6       Опробование Q6       181       20       ОС         257       Опроб. Q7       Опробование Q7       181       21       ОС         258       Опроб. Q8       Опробование Q8       181       22       ОС			* `				
243         Іопроб Q18         Іопроб Q18         180         252         ИС           250         Опробование         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС			A .				
250         Опробование         181         14         ОС           251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		* -	\ \ \				
251         Опроб. Q1         Опробование Q1         181         15         ОС           252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС			A .				
252         Опроб. Q2         Опробование Q2         181         16         ОС           253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		*	1				
253         Опроб. Q3         Опробование Q3         181         17         ОС           254         Опроб. Q4         Опробование Q4         181         18         ОС           255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС			-				
254       Опроб. Q4       Опробование Q4       181       18       ОС         255       Опроб. Q5       Опробование Q5       181       19       ОС         256       Опроб. Q6       Опробование Q6       181       20       ОС         257       Опроб. Q7       Опробование Q7       181       21       ОС         258       Опроб. Q8       Опробование Q8       181       22       ОС							
255         Опроб. Q5         Опробование Q5         181         19         ОС           256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		* -					
256         Опроб. Q6         Опробование Q6         181         20         ОС           257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС			1				
257         Опроб. Q7         Опробование Q7         181         21         ОС           258         Опроб. Q8         Опробование Q8         181         22         ОС		* -					
258 Опроб. Q8 Опробование Q8 181 22 ОС		* -	•				
		* -					
1 /2.77   C/HOOO C/9   C/HOOOORXHUEC/9   TXL   /3   CH.	259	Опроб. Q9	Опробование Q9	181	23	OC	

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
260	Опроб. Q10	Опробование Q10	181	24	OC	
261	Опроб. Q11	Опробование Q11	181	25	OC	
262	Опроб. Q12	Опробование Q12	181	26	OC	
263	Опроб. Q13	Опробование Q13	181	27	OC	
264	Опроб. Q14	Опробование Q14	181	28	OC	
265	Опроб. Q15	Опробование Q15	181	29	OC	
266	Опроб. Q16	Опробование Q16	181	30	OC	
267	Опроб. Q17	Опробование Q17	181	31	OC	
268	Опроб. Q18	Опробование Q18	181	32	OC	
275	ЧТО ИО	ЧТО ИО	181	39	ИС	
276	Откл. опроб. Q1	Откл. при опроб. Q1	181	40	AC	
277	Откл. опроб. Q2	Откл. при опроб. Q2	181	41	AC	
278	Откл. опроб. Q3	Откл. при опроб. Q3	181	42	AC	
279	Откл. опроб. Q4	Откл. при опроб. Q4	181	43	AC	
280	Откл. опроб. Q5	Откл. при опроб. Q5	181	44	AC	
281	Откл. опроб. Q6	Откл. при опроб. Q6	181	45	AC	
282	Откл. опроб. Q7	Откл. при опроб. Q7	181	46	AC	
283	Откл. опроб. Q8	Откл. при опроб. Q8	181	47	AC	
284	Откл. опроб. Q9	Откл. при опроб. Q9	181	48	AC	
285	Откл. опроб. Q10	Откл. при опроб. Q10	181	49	AC	
286	Откл. опроб. Q11	Откл. при опроб. Q11	181	50	AC	
287	Откл. опроб. Q12	Откл. при опроб. Q12	181	51	AC	
288	Откл. опроб. Q13	Откл. при опроб. Q13	181	52	AC	
289	Откл. опроб. Q14	Откл. при опроб. Q14	181	53	AC	
290	Откл. опроб. Q15	Откл. при опроб. Q15	181	54	AC	
291	Откл. опроб. Q16	Откл. при опроб. Q16	181	55	AC	
292	Откл. опроб. Q17	Откл. при опроб. Q17	181	56	AC	
293	Откл. опроб. Q18	Откл. при опроб. Q18	181	57	AC	
300	Откл. опроб.	Откл. при опроб.	181	64	AC	X
301	Разр. запр. ДЗШ	Разреш. запрета ДЗШ	181	65	OC	
302	Запр. ДЗШ Q1	Запрет ДЗШ при опроб. Q1	181	66	OC	
303	Запр. ДЗШ Q2	Запрет ДЗШ при опроб. Q2	181	67	OC	
304	Запр. ДЗШ Q3	Запрет ДЗШ при опроб. Q3	181	68	OC	
305	Запр. ДЗШ Q4	Запрет ДЗШ при опроб. Q4	181	69	OC	
306	Запр. ДЗШ Q5	Запрет ДЗШ при опроб. Q5	181	70	OC	
307	Запр. ДЗШ Q6	Запрет ДЗШ при опроб. Q6	181	71	OC	
308	Запр. ДЗШ Q7	Запрет ДЗШ при опроб. Q7	181	72	OC	
309	Запр. ДЗШ Q8	Запрет ДЗШ при опроб. Q8	181	73	OC	
310	Запр. ДЗШ Q9	Запрет ДЗШ при опроб. Q9	181	74	OC	
311	Запр. ДЗШ Q10	Запрет ДЗШ при опроб. Q10	181	75	OC	
312	Запр. ДЗШ Q11	Запрет ДЗШ при опроб. Q11	181	76	OC	
313	Запр. ДЗШ Q12	Запрет ДЗШ при опроб. Q12	181	77	OC	
314	Запр. ДЗШ Q13	Запрет ДЗШ при опроб. Q13	181	78	OC	
315	Запр. ДЗШ Q14	Запрет ДЗШ при опроб. Q14	181	79	OC	
316	Запр. ДЗШ Q15	Запрет ДЗШ при опроб. Q15	181	80	OC	
317	Запр. ДЗШ Q16	Запрет ДЗШ при опроб. Q16	181	81	OC	
318	Запр. ДЗШ Q17	Запрет ДЗШ при опроб. Q17	181	82	OC	
319	Запр. ДЗШ Q18	Запрет ДЗШ при опроб. Q18	181	83	OC	
326	Запрет ДЗШ 1с.ш.	Запрет ДЗШ 1с.ш.	181	90	OC	
327	Запрет ДЗШ 2с.ш.	Запрет ДЗШ 2с.ш.	181	91	OC	
328	Іуров Q1	Іуров Q1	181	92	ИС	
329	Іуров Q2	Іуров Q2	181	93	ИС	

Номер	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
330	Іуров Q3	Іуров Q3	181	94	ИС	
331	Іуров Q4	Іуров Q4	181	95	ИС	
332	Іуров Q5	Іуров Q5	181	96	ИС	
333	Іуров Q6	Іуров Q6	181	97	ИС	
334	Іуров Q7	Іуров Q7	181	98	ИС	
335	Іуров Q8	Іуров Q8	181	99	ИС	
336	Іуров Q9	Іуров Q9	181	100	ИС	
337	Іуров Q10	Іуров Q10	181	101	ИС	
338	Іуров Q11	Іуров Q11	181	102	ИС	
339	Іуров Q12	Іуров Q12	181	103	ИС	
340	Іуров Q13	Іуров Q13	181	104	ИС	
341	Іуров Q14	Іуров Q14	181	105	ИС	
342	Іуров Q15	Іуров Q15	181	106	ИС	
343	Іуров Q16	Іуров Q16	181	107	ИС	
344	Іуров Q17	Іуров Q17	181	108	ИС	
345	Іуров Q18	Іуров Q18	181	109	ИС	
352	Пуск УРОВ Q1	Пуск УРОВ Q1	181	116	AC*	
353	Пуск УРОВ Q2	Пуск УРОВ Q2	181	117	AC*	
354	Пуск УРОВ Q3	Пуск УРОВ Q3	181	118	AC*	
355	Пуск УРОВ Q4	Пуск УРОВ Q4	181	119	AC*	
356	Пуск УРОВ Q5	Пуск УРОВ Q5	181	120	AC*	
357	Пуск УРОВ Q6	Пуск УРОВ Q6	181	121	AC*	
358	Пуск УРОВ Q7	Пуск УРОВ Q7	181	122	AC*	
359	Пуск УРОВ Q8	Пуск УРОВ Q8	181	123	AC*	
360	Пуск УРОВ Q9	Пуск УРОВ Q9	181	124	AC*	
361	Пуск УРОВ Q10	Пуск УРОВ Q10	181	125	AC*	
362	Пуск УРОВ Q11	Пуск УРОВ Q11	181	126	AC*	
363	Пуск УРОВ Q12	Пуск УРОВ Q12	181	127	AC*	
364	Пуск УРОВ Q13	Пуск УРОВ Q13	181	128	AC*	
365	Пуск УРОВ Q14	Пуск УРОВ Q14	181	129	AC*	
366	Пуск УРОВ Q15	Пуск УРОВ Q15	181	130	AC*	
367	Пуск УРОВ Q16	Пуск УРОВ Q16	181	131	AC*	
368	Пуск УРОВ Q17	Пуск УРОВ Q17	181	132	AC*	
369	Пуск УРОВ Q18	Пуск УРОВ Q18	181	133	AC*	
376	УРОВ Q1	YPOB Q1	181	140	AC	
377	УРОВ Q2	УРОВ Q2	181	141	AC	
378	УРОВ Q3	УРОВ Q3	181	142	AC	
379	УРОВ Q4	УРОВ Q4	181	143	AC	
380	УРОВ Q5	YPOB Q5	181	144	AC	
381	УРОВ Q6	УРОВ Q6	181	145	AC	
382	УРОВ Q7	УРОВ Q7	181	146	AC	
383	УРОВ Q8	YPOB Q8	181	147	AC	
384	УРОВ Q9	УРОВ Q9	181	148	AC	
385	УРОВ Q10	УРОВ Q10	181	149	AC	
386	УРОВ Q11	YPOB Q11	181	150	AC	
387	УРОВ Q12	УРОВ Q12	181	151	AC	
388	УРОВ Q13	YPOB Q13	181	152	AC	
389	УРОВ Q14	YPOB Q14	181	153	AC	
390	УРОВ Q15	УРОВ Q15	181	154	AC	
391	УРОВ Q16	YPOB Q16	181	155	AC	
392	УРОВ Q17	УРОВ Q17	181	156	AC	
393	УРОВ Q18	YPOB Q18	181	157	AC	

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
400	УРОВ на себя Q1	УРОВ на себя Q1	181	164	AC	
401	УРОВ на себя Q2	УРОВ на себя Q2	181	165	AC	
402	УРОВ на себя Q3	УРОВ на себя Q3	181	166	AC	
403	УРОВ на себя Q4	УРОВ на себя Q4	181	167	AC	
404	УРОВ на себя Q5	УРОВ на себя Q5	181	168	AC	
405	УРОВ на себя Q6	УРОВ на себя Q6	181	169	AC	
406	УРОВ на себя Q7	УРОВ на себя Q7	181	170	AC	
407	УРОВ на себя Q8	УРОВ на себя Q8	181	171	AC	
408	УРОВ на себя Q9	УРОВ на себя Q9	181	172	AC	
409	УРОВ на себя Q10	УРОВ на себя Q10	181	173	AC	
410	УРОВ на себя Q11	УРОВ на себя Q11	181	174	AC	
411	УРОВ на себя Q12	УРОВ на себя Q12	181	175	AC	
412	УРОВ на себя Q13	УРОВ на себя Q13	181	176	AC	
413	УРОВ на себя Q14	УРОВ на себя Q14	181	177	AC	
414	УРОВ на себя Q15	УРОВ на себя Q15	181	178	AC	
415	УРОВ на себя Q16	УРОВ на себя Q16	181	179	AC	
416	УРОВ на себя Q17	УРОВ на себя Q17	181	180	AC	
417	УРОВ на себя Q18	УРОВ на себя Q18	181	181	AC	
424	Запр.АПВ УРОВQ1	Запрет АПВ от УРОВ Q1	181	188	AC	
425	Запр.АПВ УРОВQ2	Запрет АПВ от УРОВ Q2	181	189	AC	
426	Запр.АПВ УРОВQ3	Запрет АПВ от УРОВ Q3	181	190	AC	
427	Запр.АПВ УРОВQ4	Запрет АПВ от УРОВ Q4	181	191	AC	
428	Запр.АПВ УРОВQ5	Запрет АПВ от УРОВ Q5	181	192	AC	
429	Запр.АПВ УРОВQ6	Запрет АПВ от УРОВ Q6	181	193	AC	
430	Запр.АПВ УРОВQ7	Запрет АПВ от УРОВ Q7	181	194	AC	
431	Запр.АПВ УРОВQ8	Запрет АПВ от УРОВ Q8	181	195	AC	
432	Запр.АПВ УРОВО9	Запрет АПВ от УРОВ Q9	181	196	AC	
433	Запр.АПВ УРОВQ10	Запрет АПВ от УРОВ Q10	181	197	AC	
434	Запр.АПВ УРОВQ11	Запрет АПВ от УРОВ Q11	181	198	AC	
435	Запр.АПВ УРОВQ12	Запрет АПВ от УРОВ Q12	181	199	AC	
436	Запр.АПВ УРОВQ13	Запрет АПВ от УРОВ Q13	181	200	AC	
437	Запр.АПВ УРОВQ14	Запрет АПВ от УРОВ Q14	181	201	AC	
438	Запр.АПВ УРОВQ15	Запрет АПВ от УРОВ Q15	181	202	AC	
439	Запр.АПВ УРОВQ16	Запрет АПВ от УРОВ Q16	181	203	AC	
440	Запр.АПВ УРОВQ17	Запрет АПВ от УРОВ Q17	181	204	AC	
441	Запр.АПВ УРОВQ18	Запрет АПВ от УРОВ Q18	181	205	AC	
448	УРОВ на себя	УРОВ на себя	181	212	AC	X
449	Запр. АПВ УРОВ	Запрет АПВ от УРОВ	181	213	AC	
450	Неисп. УРОВ	Неисправность УРОВ	181	214	ПС1	X
451	Сраб. защит	Срабатывание защит	181	215	ПС1	
452	УРОВ 1сш	УРОВ 1с.ш.	181	216	AC	
453	УРОВ 2сш	УРОВ 2с.ш.	181	217	AC	
454	Откл. Q1	Отключение Q1	181	218	AC	X
455	Откл. Q2	Отключение Q2	181	219	AC	X
456	Откл. Q3	Отключение Q3	181	220	AC	X
457	Откл. Q4	Отключение Q4	181	221	AC	X
458	Откл. Q5	Отключение Q5	181	222	AC	X
459	Откл. Q6	Отключение Q6	181	223	AC	X
460	Откл. Q7	Отключение Q7	181	224	AC	X
461	Откл. Q8	Отключение Q8	181	225	AC	X
462	Откл. Q9	Отключение Q9	181	226	AC	X
463	Откл. Q10	Отключение Q10	181	227	AC	X

	I					
Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
464	Откл. Q11	Отключение Q11	181	228	AC	X
465	Откл. Q12	Отключение Q12	181	229	AC	X
466	Откл. Q12	Отключение Q13	181	230	AC	X
467	Откл. Q14	Отключение Q14	181	231	AC	X
468	Откл. Q15	Отключение Q15	181	232	AC	X
469	Откл. Q16	Отключение Q16	181	233	AC	X
470	Откл. Q17	Отключение Q17	181	234	AC	
470			181	235	AC	X
478	Откл. Q18	Отключение Q18	181		1	X
	Запр. АПВ Q1	Запрет АПВ Q1		242	AC	
479	Запр. АПВ Q2	Запрет АПВ Q2	181	243	AC	
480	Запр. АПВ Q3	Запрет АПВ Q3	181	244	AC	
481	Запр. АПВ Q4	Запрет АПВ Q4	181	245	AC	
482	Запр. АПВ Q5	Запрет АПВ Q5	181	246	AC	
483	Запр. АПВ Q6	Запрет АПВ Q6	181	247	AC	
484	Запр. АПВ Q7	Запрет АПВ Q7	181	248	AC	
485	Запр. АПВ Q8	Запрет АПВ Q8	181	249	AC	
486	Запр. АПВ Q9	Запрет АПВ Q9	181	250	AC	
487	Запр. АПВ Q10	Запрет АПВ Q10	181	251	AC	
488	Запр. АПВ Q11	Запрет АПВ Q11	181	252	AC	
489	Запр. АПВ Q12	Запрет АПВ Q12	181	253	AC	
490	Запр. АПВ Q13	Запрет АПВ Q13	181	254	AC	
491	Запр. АПВ Q14	Запрет АПВ Q14	182	10	AC	
492	Запр. АПВ Q15	Запрет АПВ Q15	182	11	AC	
493	Запр. АПВ Q16	Запрет АПВ Q16	182	12	AC	
494	Запр. АПВ Q17	Запрет АПВ Q17	182	13	AC	
495	Запр. АПВ Q18	Запрет АПВ Q18	182	14	AC	
502	Неисправность	Неисправность	182	21	ПС1	
503	Срабатывание	Срабатывание	182	22	ПС1*	
504	Вывод	Вывод	182	23	OC	
505	Вывод КЛ	Вывод (к.л.)	182	24	OC	
506	Неисп. КЛ	Неисправность (к.л.)	182	25	OC	
507	Сраб. КЛ	Срабатывание (к.л.)	182	26	OC	
508	Наруш. фикс. КЛ	Наруш. фиксация (к.л.)	182	27	OC	
509	Руч. опроб. КЛ	Руч. опробование (к.л.)	182	28	OC	
510	К табло "ДЗШ"	К табло "ДЗШ"	182	29	OC	
511	Звук.сигн.	Звук. сигнализация	182	30	OC	
512	Пуск осц. Іобрыв	Пуск осц. от Іобрыв	182	31	ИС	
513	Пуск осц.	Пуск осциллографа	182	32	ПС2	
514	Контр. выход	Контрольный выход	182	33	ИС	
515	Неисп. терминала	Неисп. терминала	182	34	ПС2	X
516	•	Работа терминала	182	35	OC	Α
517	Работа терминала Неисп. ЦТ ПО	Неисп. цепей тока ПО	182	36	ИС	
518	·	Неисп. цепей тока ИО 1с.ш.	182	37	ИС	
519	Неисп. ЦТ ИО1	Неисп. цепей тока ИО 2с.ш.	182	38	ИС	
	Неисп. ЦТ ИО2					
520	Блок. ДЗШ КЛ	Блокировка ДЗШ (к.л.)	182	39	OC	
521	Внеш. УРОВ	Внеш. УРОВ	182	40	AC	
522	Отсут. фикс.	Отсутствие фиксации	182	41	ИС	
523	Съем сигн. дист.	DI Съем сигнализации (дист.)	182	42	OC	
524	Гуров	<b>Туров</b>	182	43	ИС	
525	Іопроб	Іопроб	182	44	ИС	
526	Фикс. Q1 1сш	DI Фиксация Q1 за 1с.ш.	182	45	OC	
527	Фикс. Q1 2сш	DI Фиксация Q1 за 2с.ш.	182	46	OC	

Номер	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
528	Фикс. Q2 1сш	DI Фиксация Q2 за 1с.ш.	182	47	OC	
529	Фикс. Q2 2сш	DI Фиксация Q2 за 2с.ш.	182	48	OC	
530	Гр. уставок 1	DI Группа уставок 1	182	49	OC	
531	Гр. уставок 2	DI Группа уставок 2	182	50	OC	
532	Гр. уставок 3	DI Группа уставок 3	182	51	OC	
533	Гр. уставок 4	DI Группа уставок 4	182	52	OC	
534	Гр. уставок 5	DI Группа уставок 5	182	53	OC	
535	Гр. уставок 6	DI Группа уставок 6	182	54	OC	
536	Гр. уставок 7	DI Группа уставок 7	182	55	OC	
537	Гр. уставок 8	DI Группа уставок 8	182	56	OC	
538	Гр. уставок 9	DI Группа уставок 9	182	57	OC	
539	Гр. уставок 10	DI Группа уставок 10	182	58	OC	
540	Гр. уставок 11	DI Группа уставок 11	182	59	OC	
541	Гр. уставок 12	DI Группа уставок 12	182	60	OC	
542	Гр. уставок 13	DI Группа уставок 13	182	61	OC	
543	Гр. уставок 14	DI Группа уставок 14	182	62	OC	
544	Гр. уставок 15	DI Группа уставок 15	182	63	OC	
545	Гр. уставок 16	DI Группа уставок 16	182	64	OC	
546	Терминал выведен	Терминал выведен	182	65	OC	
547	Режим теста	Режим теста	182	66	OC	
548	Неисп. (ф)	Неисправность (ф)	182	67	ПС1	
549	Сраб. (ф)	Срабатывание (ф)	182	68	ПС1*	
550	Звук.сигн.имп.	Звук. сигнализация имп.	182	69	OC	
551	Съем блок.ДЗШ кн	Съем блокировки ДЗШ (кн.)	182	70	OC	
552	Сброс LED	Сброс светодиодов	182	71	OC	
553	Контроль ламп	Контроль ламп	182	72	OC	
554	Гр. уст. 1 ввод	Группа уставок 1 введена	182	73	ИС	
555	Гр. уст. 2 ввод	Группа уставок 2 введена	182	74	ИС	
556	Гр. уст. 3 ввод	Группа уставок 3 введена	182	75	ИС	
557	Гр. уст. 4 ввод	Группа уставок 4 введена	182	76	ИС	
558	Гр. уст. 5 ввод	Группа уставок 5 введена	182	77	ИС	
559	Гр. уст. 6 ввод	Группа уставок 6 введена	182	78	ИС	
560	Гр. уст. 7 ввод	Группа уставок 7 введена	182	79	ИС	
561	Гр. уст. 8 ввод	Группа уставок 8 введена	182	80	ИС	
562	Гр. уст. 9 ввод	Группа уставок 9 введена	182	81	ИС	
563	Гр. уст. 10 ввод	Группа уставок 10 введена	182	82	ИС	
564	Гр. уст. 11 ввод	Группа уставок 11 введена	182	83	ИС	
565	Гр. уст. 12 ввод	Группа уставок 12 введена	182	84	ИС	
566	Гр. уст. 13 ввод	Группа уставок 13 введена	182	85	ИС	
567	Гр. уст. 14 ввод	Группа уставок 14 введена	182	86	ИС	
568	Гр. уст. 15 ввод	Группа уставок 15 введена	182	87	ИС	
569	Гр. уст. 16 ввод	Группа уставок 16 введена	182	88	ИС	
570	Неисп. гр. уст.	Неисп. групп уставок	182	89	ПС2	
571	Неисп. схемы	Неисправность схемы	182	90	ПС2	
572	Критич. неисп.	Критич. неисправность	182	91	ПС2	
573	Гр. уст. 1 АСУ	RI Группа уставок 1 (АСУ)	182	92	OC	у
574	Гр. уст. 2 АСУ	RI Группа уставок 2 (АСУ)	182	93	OC	у
575	Гр. уст. 3 АСУ	RI Группа уставок 3 (АСУ)	182	94	OC	у
576	Гр. уст. 4 АСУ	RI Группа уставок 4 (АСУ)	182	95	OC	у
577	Гр. уст. 5 АСУ	RI Группа уставок 5 (АСУ)	182	96	OC	
578	Гр. уст. 6 АСУ	RI Группа уставок 6 (АСУ)	182	97	OC	
579	Гр. уст. 7 АСУ	RI Группа уставок 7 (АСУ)	182	98	OC	

Номер сигнала	Короткое наименование сигнала	Длинное наименование сигнала	FUN	INF	Тип	Зав. уст.
580	Гр. уст. 8 АСУ	RI Группа уставок 8 (АСУ)	182	99	OC	
581	Гр. уст. 9 АСУ	RI Группа уставок 9 (АСУ)	182	100	OC	
582	Гр. уст. 10 АСУ	RI Группа уставок 10 (АСУ)	182	101	OC	
583	Гр. уст. 11 АСУ	RI Группа уставок 11 (АСУ)	182	102	OC	
584	Гр. уст. 12 АСУ	RI Группа уставок 12 (АСУ)	182	103	OC	
585	Гр. уст. 13 АСУ	RI Группа уставок 13 (АСУ)	182	104	OC	
586	Гр. уст. 14 АСУ	RI Группа уставок 14 (АСУ)	182	105	OC	
587	Гр. уст. 15 АСУ	RI Группа уставок 15 (АСУ)	182	106	OC	
588	Гр. уст. 16 АСУ	RI Группа уставок 16 (АСУ)	182	107	OC	

#### Примечания

- 1 FUN, INF присвоенные номера сигналов согласно протоколу.
- 2 Тип тип сигнала (АС, ПС1, ПС2, ОС, ИС), при этом:
  - АС аварийный сигнал;
  - ПС1, ПС2 предупредительные сигналы 1 и 2;
  - ОС оперативное состояние;
  - ИС информационный сигнал.
- 3 Зав. уст. заводская установка, рекомендуется к использованию.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ Ж - Функциональная логическая схема** (обязательное)

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)					Всего листов	Входящий №			
Изм.	изме- ненных	заме- ненных	новых	аннулиро- ванных	(страниц) в документе	№ документа	сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
-			все		61	АИПБ.160 - 2013			13.06.28
1		все			61	АИПБ.198 - 2013			13.08.26
2		53-69	61-71		71	АИПБ.295 - 2013			13.12.16
									1